

Insta360 GO Ultra

Standalone Camera 单相机

Safety Guidelines 安全概要

EN · CN · JA · DE · ES · FR · IT · NL · PL · PT
RU · KO · TC · AR · HI · ID · MS · TH · VI · TR

Safety Information	1
安全信息	5
安全上の注意事項	9
Sicherheitshinweise	13
Información de Seguridad	18
Informations relatives à la sécurité	23
Informazioni sulla Sicurezza	28
Veiligheidsinformatie	32
Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa	37
Informação de Segurança	41
Информация по безопасности	46
안전 정보	51
安全資訊	55
معلومات السلامة	58
रक्षा जानकारी	62
Informasi Keselamatan	66
Maklumat Keselamatan	70
ข้อมูลความปลอดภัย	74
Thông tin An toàn	78
Güvenlik Bilgileri	82

Safety Information

Disclaimer

Please read this Disclaimer carefully. Using this product means that you acknowledge and accept the terms of this disclaimer. By using this product, you hereby acknowledge and agree that you are solely responsible for your own conduct when using this product and any consequences thereof. You agree to use this product only for proper and lawful purposes. You understand and agree that Arashi Vision Inc. (hereinafter referred to as 'Insta360') accepts no liability for any and all misuse, consequences, damages, injuries, penalties, or any other legal responsibility directly or indirectly incurred by your using this product and associated accessories. Before every use, make sure that your accessories are functioning properly. If there's any damage or irregularity, stop using them immediately. Within the scope of state laws and regulations, Insta360 reserves the right of final explanation and revision for the commitment.

Warnings

- ① Insta360 GO Ultra contains magnets. Keep it away from pacemakers and other devices affected by magnetic interference.
- ② Only use GO Ultra in an environment with a temperature range of -4°F to 104°F (-20°C to 40°C).
- ③ After use, do not charge Go Ultra until the battery cools to room temperature. Only charge in an environment between 32°F and 140°F

(0°C and 40°C). Charging in extreme temperatures may damage the battery.


- ④ Do not leave Go Ultra near heat sources such as a radiator or furnace, nor inside a vehicle on hot days.
- ⑤ If left unused for 30 days or longer, the battery may be depleted. Charge the battery regularly to ensure proper operation.
- ⑥ Do not disassemble or repair Go Ultra by yourself.
- ⑦ Do not drop or strike Go Ultra, and do not place it under heavy objects.
- ⑧ Ensure the charging points on the standalone camera are clean and undamaged.
- ⑨ Do not expose the charging points on the standalone camera to perfumes, cosmetics, or other chemicals. Chemical residues may corrode metal surfaces, resulting in poor connectivity.
- ⑩ Clean the charging points on the standalone camera with a soft, dry cloth. Do not use any liquid detergents as this may cause corrosion and rust.

Notes

- ① Do not use Go Ultra in locations with sand, dust and other particulate matter.
- ② Do not use Go Ultra in extreme weather conditions.
- ③ Do not leave Go Ultra or the battery in an extremely hot or cold environment. Cold or high temperatures may temporarily shorten battery life or cause the product to stop working.
- ④ Avoid dramatic temperature or humidity changes as condensation may form on or within Go Ultra.
- ⑤ Do not use Go Ultra outside the recommended temperature range or in high humidity environments such as saunas, steam rooms, hot tubs

and hot springs for an hour or longer.

- ⑥ The standalone camera is waterproof to 32.8ft (10m) and can be used underwater for a maximum of one hour.
- ⑦ To ensure the standalone camera is waterproof, ensure that the lens guard is installed correctly.
- ⑧ Use the Insta360 Dive Case when using Go Ultra during high-intensity water-based activities such as diving and surfing. The product can be damaged and waterproofing can be compromised by the impact of entering water at high speed. Please refer to the manual of the Dive Case for detailed installation instructions.
- ⑨ To ensure the waterproof performance of the standalone camera, securely close the microSD card cover. When it is closed correctly, no part of the orange markings will be visible. If you still see orange markings, lift the microSD card cover and close it again.



- ⑩ Ensure the standalone camera is dry before removing the microSD card to prevent water from entering the slot.
- ⑪ After using the standalone camera in saltwater, rinse the camera with fresh water then soak in fresh water for 10 minutes. After this, wipe the camera with a soft, dry cloth and allow it to dry naturally in a cool, well-ventilated area.
- ⑫ Do not use a hair dryer to dry the speaker or microphone as this may

damage the internal waterproof membrane inside Go Ultra.

- ⑬ When the standalone camera is wet, the wind guard's noise reduction capabilities and the microphone's audio quality will be affected. If the standalone camera gets wet but does not get fully submerged, leave it for 6–8 hours to dry before using it again. If the standalone camera does get fully submerged, leave it to dry for at least 24 hours before using it again.
- ⑭ Do not use GO Ultra in environments with strong magnetic fields, such as MRI rooms.

Specifications

Name	Insta360 GO Ultra Standalone Camera
Model	CINSABEA
Operating temperature	–4°F to 104°F (–20°C to 40°C)
Charging temperature	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Input	5V  3A
Bluetooth	Operation frequency: 2400MHz-2483.5MHz
	Output power (E.I.R.P.): <10dBm
Wi-Fi	Operation frequency
	2.4GHz Wi-Fi: 2400MHz–2483.5MHz

Wi-Fi	5GHz Wi-Fi: 5150MHz–5250MHz 5250MHz–5350MHz 5470MHz–5725MHz 5725MHz–5850MHz
	Output power (E.I.R.P.) 2.4GHz Wi-Fi: <13dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5GHz Wi-Fi: 5150–5250 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5250–5350 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5470–5725 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5725–5850 MHz: <20 dBm (FCC/SRRC) <13.97 dBm (CE)
	Protocol: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Battery	Capacity: 500mAh
	Energy: 1.935Wh

简体中文

安全信息

免责声明

请仔细阅读本声明，一旦使用本产品，即视为对本声明的全部认可和接受。每次使用前，请仔细检查产品，若出现破损、变形，请勿使用。使用本产品，就意味着您认可并同意，您将对使用本产品的行为和可能产生的后果负全部责任。您承诺仅会出于正当合法的目的使用本产品。您理解

并同意，对于直接或间接因使用本产品而造成的滥用、不利影响、损害、伤害、惩罚或者其他法律后果，影石创新科技股份有限公司（以下简称“影石 Insta360”）将不承担任何责任。用户应遵循包括但不限于本文提及的使用注意事项。在国家法律法规范围内，本承诺解释权、修改权归影石 Insta360 所有。


警告

- ① 本产品含磁铁，请远离心脏起搏器等易受干扰设备。
- ② 请在温度为 -20°C 至 40°C 的环境中使用。
- ③ 请等待电池降至室温后再充电。充电环境温度高于 40°C 或低于 0°C ，可能导致无法充电或损坏电池，造成电池性能下降、膨胀、漏液、过热等问题。
- ④ 切勿将相机靠近热源，如火炉、加热器或高温热天的汽车内。
- ⑤ 若长时间不使用相机（如 30 天），相机电量可能会耗尽，请及时充电以免影响使用。
- ⑥ 请勿自行拆解和维修相机。
- ⑦ 禁止机械撞击、碾压、或抛掷相机。请勿在相机上放置重物。
- ⑧ 确保相机背面的充电触点干净无脏污、未被氧化。
- ⑨ 相机充电触点切勿接触香水、化妆品等化学物品，以免腐蚀，影响正常使用。
- ⑩ 请勿使用任何带清洁功能的腐蚀性液体清洁相机的充电触点，建议使用柔软的干布进行清洁。

注意

- ① 使用相机时，请注意防尘防沙。
- ② 雷雨天气请勿使用相机。
- ③ 请勿将相机放在极冷或极热的环境中。低温或高温条件可会暂时缩短电池的使用寿命，或导致相机暂时停止正常工作。

- ④ 使用相机时，请避免温度或湿度出现急剧变化，否则可能会在相机表面或内部引发冷凝现象。
- ⑤ 请勿在建议的温度范围之外或极端潮湿的环境下（如桑拿房、蒸汽房或温泉中）长时间（>1 小时）操作相机。
- ⑥ Insta360 Go Ultra 单相机可在 10 米水深短时间使用（小于 1 小时）。
- ⑦ 相机出厂默认安装镜头保护镜。请确保相机镜头保护镜已完全旋紧，否则会影响相机的防水性能和拍摄效果。
- ⑧ 瞬间的冲击力可能导致相机进水。为保证最佳防水效果，跳水与冲浪等水流冲击力过大的场景下，建议搭配影石 Insta360 潜水壳使用（具体请参考潜水壳使用说明）。
- ⑨ 请确保相机侧面的 microSD 卡保护盖已完全扣紧，以免影响相机的防水性能。若关闭后仍看到橙色色块，则保护盖未关闭到位，需重新关紧。



- ⑩ 相机下水使用后或表面有水时，必须先擦干机身表面才能拆卸 microSD 卡；避免开盖时，机身表面或缝隙内的水珠流入相机，造成损坏。
- ⑪ 单相机在海水中使用后，请用清水冲洗相机表面，在淡水中浸泡 10 分钟，然后用软布擦干，在通风处自然晾干。
- ⑫ 请勿使用吹风机吹扫相机麦克风与扬声器，以免损坏内部防水膜。
- ⑬ 相机打湿或下水使用后，麦克风防风罩的降噪效果和麦克风收音效果会受影响，为正常现象。打湿后，静置晾干 6 至 8 小时会逐渐恢复；在水下使用后，需静置晾干至少 24 小时。

⑭ 请勿在强磁场环境（如 MRI 扫描室）中使用相机。

规格

产品名称	Insta360 GO Ultra 单相机
产品型号	CINSABEA
工作环境温度	-20°C ~ 40°C
充电环境温度	0°C ~ 40°C
输入	5V  3A
蓝牙	工作频率：2400MHz-2483.5MHz
	输出 (E.I.R.P.): <10dBm
Wi-Fi	工作频率 2.4GHz Wi-Fi: 2400MHz-2483.5MHz 5GHz Wi-Fi: 5150MHz-5250MHz 5250MHz-5350MHz 5470MHz-5725MHz 5725MHz-5850MHz
	输出 (E.I.R.P.) 2.4GHz Wi-Fi: <13dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5GHz Wi-Fi: 5150-5250 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5250-5350 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5470-5725 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)

Wi-Fi	5725-5850 MHz: <20 dBm (FCC/SRRC) <13.97 dBm (CE)
	协议: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
電池	電容量: 500mAh
	能量: 1.935Wh

日本語

安全上の注意事項

免責事項

本免責事項をよくお読みください。本製品を使用することは、お客様が本免責事項の条項に同意受け入れたものとみなされます。本製品を使用することによって、お客様は本製品の使用に際しての自らの行為およびその結果について単独で責任を負うことを認め同意することになります。お客様は本製品を適切かつ合法的な目的に対してのみ使用することに同意するものとします。お客様が本製品および関連アクセサリーを使用することによって直接的または間接的に発生する誤用、結果、損害、負傷、罰則、その他の法的責任について、お客様は Arashi Vision Inc.（以下「Insta360」）が一切の責任を負わないことを理解し同意するものとします。使用前は必ずアクセサリーが正しく動作することを確認してください。損傷または異常が見つかった場合は直ちに使用を中止してください。Insta360 は法律または規則の範囲内で本契約を修正し解釈する最終的な権利を留保します。

警告


- ① Insta360 GO Ultra には磁石が内蔵されています。ペースメーカーなどの機器は誤動作の恐れがあるため近づけないでください。

- ② カメラは環境温度が-20℃～40℃の範囲内で使用してください。
- ③ 使用直後はバッテリーが高温になっている場合があるので充電しないでください。充電はバッテリーの温度が室温まで下がってから行ってください。40℃以上または0℃以下の環境で充電すると、充電が失敗したり、バッテリーが膨張、液漏れ、過熱、損傷したりする場合があります。
- ④ バッテリーをヒーターや調理器具などの熱源の近くや暑い日の車内に放置しないでください。
- ⑤ 本製品を30日以上以上の長期間使用しないと、バッテリーが完全放電する場合があります。その場合は充電してから本体を起動してください。
- ⑥ カメラやバッテリーを分解・修理しないでください。
- ⑦ カメラを落下またはぶつけたりしないでください。またカメラの上に重いものを載せないでください。カメラを落下させたり強い圧力を加えたりすると内部の部品を損傷する可能性があり、動作に異常をきたす原因となります。
- ⑧ 単体カメラの充電端子に汚れや損傷がないことを確認します。
- ⑨ 単体カメラの充電端子に香水、化粧品、またはその他の化学物質を付着させないでください。化学残留物が金属面を腐食させ、接触不良を引き起こす可能性があります。
- ⑩ 単体カメラの充電端子を柔らかい乾いた布で清掃します。液体洗剤は腐食や錆の原因となるため使用しないでください。

注意

- ① カメラに砂や埃が付かないようにしてください。
- ② 暴風などの荒れた気象条件では使用しないでください。
- ③ 極端に高温または低温になる環境にカメラやバッテリーを放置しないでください。低温や高温環境はバッテリーの持ち時間を一時的に短くし、カメラが動作しなくなる原因となります。

- ④ 温度や湿度が急激に変化するとカメラ表面や内部に結露が発生するので、そのような環境は避けてください。
- ⑤ カメラの防水性能を維持するため、サウナ、スチームルーム、ジャグジーなどの高湿度環境での 1 時間以上の使用は避けてください。
- ⑥ 単体カメラは水深 10 メートルまで最大 1 時間防水可能です。
- ⑦ 単体カメラの防水性を確保するため、レンズガードを正しく装着します。
- ⑧ カメラを持ったまま、高速で水中に飛び込むことは避けてください。強い衝撃によって防水性が損なわれ、水濡れにより故障する恐れがあります。ダイビングやサーフィンなど激しいスポーツをする際は、Insta360 見えない潜水ケースを使用することをお勧めします (詳しくは潜水ケースの取扱説明書をご覧ください)。
- ⑨ 単体カメラの防水性能を維持するため、microSD カードカバーは完全に閉じます。正しく閉じていれば、オレンジ色のマークは一切見えなくなります。オレンジ色の部分が残る場合は、カバーを持ち上げて再度閉じ直してください。



- ⑩ microSD カードを取り外す前に、単体カメラが完全に乾燥していることを確認します (スロットへの浸水防止のため)。
- ⑪ 海中で使用した場合は、カメラを真水に 10 分間浸けた後で乾燥させます。
- ⑫ ヘアドライヤーでスピーカーやマイク穴を乾かさないでください。 11

内部の防水膜を損傷する恐れがあります。

- ⑬ カメラを濡らすと、内蔵ウインドガードのノイズ低減性能とマイクの音質が低下することがあります。カメラが水に濡れても水没はしていない場合は、6～8時間乾燥させてから使用します。カメラを水中に持ち込んだ後は、少なくとも24時間乾燥させます。
- ⑭ GO Ultra は、MRI 室などの強磁場環境では使用しないでください。

仕様

名称	Insta360 GO Ultra 単体カメラ
型番	CINSABEA
動作温度	-20°C ~ 40°C
充電可能温度	0°C ~ 40°C
入力	5V  3A
Bluetooth	動作周波数: 2400MHz-2483.5MHz
	輻射電力 (E.I.R.P.): <10dBm
Wi-Fi	動作周波数
	2.4GHz Wi-Fi: 2400MHz-2483.5MHz
	5GHz Wi-Fi: 5150MHz-5250MHz
	5250MHz-5350MHz
	5470MHz-5725MHz
	5725MHz-5850MHz

Strafen oder andere rechtliche Verantwortung übernimmt, die direkt oder indirekt durch die Verwendung dieses Produkts und des dazugehörigen Zubehörs entstehen. Vergewissere dich vor jedem Einsatz, dass deine Zubehörteile richtig funktionieren. Wenn etwas beschädigt ist oder Unregelmäßigkeiten aufweist, solltest du den Gebrauch sofort einstellen. Im Rahmen der staatlichen Gesetze und Vorschriften behält sich Insta360 das Recht auf abschließende Erläuterungen und Überarbeitung der Vereinbarung vor.

Warnhinweise


- ① Die Insta360 GO Ultra enthält Magnete. Halte sie von Herzschrittmachern und anderen Geräten fern, um Störungen zu vermeiden.
- ② Die Kamera sollte nur bei Temperaturen von -20 °C bis 40 °C verwendet werden.
- ③ Lade den Akku nicht direkt nach der Benutzung, da er zu heiß sein könnte. Du solltest den Akku vor dem Aufladen auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Das Aufladen des Akkus bei über 40 °C oder unter 0 °C Umgebungstemperatur kann zu Ladefehlfunktionen sowie Aufblähen, Auslaufen, Überhitzung oder Beschädigung des Akkus führen.
- ④ Lass den Akku nicht in der Nähe von Wärmequellen wie einer Heizung, einem Herd oder in einem Fahrzeug an heißen Tagen liegen.
- ⑤ Wenn das Produkt lange Zeit nicht benutzt wird (z. B. 30 Tage oder länger), kann sich der Akku entleeren. Bitte lade das Produkt auf, um es einschalten zu können.
- ⑥ Versuche nicht, die Kamera oder den Akku eigenständig auseinanderzubauen oder zu reparieren.

- ⑦ Lass weder Kamera noch Akku fallen, schlage nicht dagegen und stelle keine schweren Gegenstände darauf. Wenn die Kamera herunterfällt oder starker Druck auf sie ausgeübt wird, können interne Komponenten beschädigt werden, was zu Funktionsstörungen führen kann.
- ⑧ Vergewissern Sie sich, dass die Ladekontakte der Standalone-Kamera sauber und unbeschädigt sind.
- ⑨ Bringen Sie die Ladekontakte der Standalone-Kamera nicht mit Parfüm, Kosmetika oder anderen Chemikalien in Kontakt. Rückstände können Metalloberflächen korrodieren und Verbindungsprobleme verursachen.
- ⑩ Reinigen Sie die Ladekontakte der Standalone-Kamera mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel, um Korrosion und Rostbildung zu vermeiden.

Hinweise

- ① Halte die Kamera von Sand und Staub fern.
- ② Verwende die Kamera nicht bei Extremwetter-Ereignissen wie schweren Stürmen.
- ③ Lass weder Kamera noch Akku in extrem heißer oder kalter Umgebung liegen. Kalte oder heiße Temperaturen können die Akku-Laufzeit vorübergehend reduzieren oder dazu führen, dass die Kamera nicht mehr funktioniert.
- ④ Vermeide drastische Temperatur-oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen, da sich sonst Kondenswasser auf oder in der Kamera bilden kann.
- ⑤ Damit die Kamera wasserdicht bleibt, solltest du sie nicht länger als eine Stunde in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, z. B. in Saunen, Dampfbädern und Whirlpools.

- ⑥ Die Standalone-Kamera ist bis zu 10 Meter wasserdicht und kann maximal eine Stunde unter Wasser verwendet werden.
- ⑦ Um die Wasserdichtigkeit der Kamera zu gewährleisten, setzen Sie den Linsenschutz korrekt ein.
- ⑧ Vermeide es, mit der Kamera bei hoher Geschwindigkeit ins Wasser zu springen. Ein starker Aufprall könnte die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen und zu Wasserschäden führen. Bei Aktivitäten wie Tauchen oder Surfen empfehlen wir, das das Insta360 Unsichtbare Tauchgehäuse zu verwenden (weitere Informationen findest du in der Anleitung des Tauchgehäuses).
- ⑨ Schließen Sie den microSD-Karten-Deckel der Standalone-Kamera fest, um die Wasserdichtigkeit zu garantieren. Bei korrektem Verschluss sind keine orangenen Markierungen sichtbar. Sind noch orange Bereiche zu erkennen, öffnen und schließen Sie den Deckel erneut.



- ⑩ Stellen Sie sicher, dass die Standalone-Kamera vollständig trocken ist, bevor Sie die microSD-Karte entnehmen, um Wassereintritt in den Steckplatz zu verhindern.
- ⑪ Wenn du die Kamera in Salzwasser verwendet hast, weiche sie 10 Minuten lang in Frischwasser ein und trockne sie dann ab.
- ⑫ Verwende zum Trocknen der Mikrofon- und Lautsprecheröffnungen keinen Fön, da dies die interne wasserdichte Membran beschädigen

könnte.

- ⑬ Rauschunterdrückungsleistung des eingebauten Windschutzes und die Tonqualität des Mikrofons beeinträchtigt sein. Wenn die Kamera nass geworden ist, aber nicht ins Wasser getaucht wurde, kannst du sie nach einer Trockenzeit von 6 bis 8 Stunden weiternutzen. Wenn du die Kamera unter Wasser einsetzt, solltest du sie mindestens 24 Stunden lang trocknen lassen, bevor du sie wieder benutzt.
- ⑭ Verwenden Sie GO Ultra nicht in Umgebungen mit starken Magnetfeldern (z. B. MRT-Räumen).

Spezifikationen

Name	Insta360 GO Ultra Eigenständige Kamera
Modell	CINSABEA
Betriebstemperatur	-20°C bis 40°C
Ladetemperatur	0°C bis 40°C
Stromeingang	5V  3A
Bluetooth	Betriebsfrequenz: 2400MHz-2483.5MHz
	Ausgangsleistung (E.I.R.P.): <10dBm
Wi-Fi	Betriebsfrequenz 2.4GHz Wi-Fi: 2400MHz–2483.5MHz 5GHz Wi-Fi: 5150MHz–5250MHz 5250MHz–5350MHz 5470MHz–5725MHz 5725MHz–5850MHz

Wi-Fi	Ausgangsleistung (E.I.R.P.) 2.4GHz Wi-Fi: <13dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5GHz Wi-Fi: 5150–5250 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5250–5350 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5470–5725 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5725–5850 MHz: <20 dBm (FCC/SRRC) <13.97 dBm (CE)
	Protokoll: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Akku	Kapazität: 500mAh
	Strommenge: 1.935Wh

Español

Información de Seguridad

Descargo de responsabilidad

Lee atentamente esta cláusula de exención de responsabilidad. El uso de este producto implica que reconoces y aceptas los términos de esta cláusula de exención de responsabilidad. Al utilizar este producto, reconoces y aceptas que eres el único responsable de tu propia conducta al utilizar este producto y de cualquier consecuencia de la misma. Te comprometes a utilizar este producto únicamente para fines adecuados y lícitos. Entiendes y aceptas que Arashi Vision Inc. (en lo sucesivo "Insta360") no acepta ninguna responsabilidad por cualquier y todo mal uso, consecuencias, daños, lesiones, sanciones o cualquier

otra responsabilidad legal directa o indirectamente incurrida por el uso de este producto y accesorios asociados. Antes de cada uso, asegúrate de que tus accesorios funcionan correctamente. Si hay algún daño o irregularidad, deja de usarlos inmediatamente. En el ámbito de las leyes y reglamentos estatales, Insta360 se reserva el derecho de explicación final y revisión para el compromiso.

Advertencias

- ① Insta360 GO Ultra contiene imanes. Manténla alejado de marcapasos y otros dispositivos para evitar interferencias.
- ② La cámara sólo debe utilizarse a temperaturas comprendidas entre -20 °C y 40 °C.
- ③ No cargues la batería inmediatamente después de su uso, ya que la temperatura de la batería puede ser demasiado alta. Se recomienda esperar a que la batería se enfríe a temperatura ambiente antes de cargarla. Cargar la batería en entornos con temperaturas superiores a 40 °C o inferiores a 0 °C puede provocar la dilatación de la batería, fugas, sobrecalentamiento o daños en la batería.
- ④ No dejes la batería cerca de fuentes de calor, como un calefactor, una cocina o dentro de un vehículo en un día caluroso.
- ⑤ Si el producto no se usa durante mucho tiempo (por ejemplo, 30 días o más), la batería puede agotarse. Carga el producto para encenderlo.
- ⑥ No desmontes ni repares la cámara ni la batería por ti mismo.
- ⑦ No dejes caer ni golpees la cámara y no coloques objetos pesados sobre ella. Dejar caer la cámara puede dañar sus componentes internos y provocar un funcionamiento anómalo.
- ⑧ Asegúrate de que los puntos de carga de la cámara independiente están limpios y sin daños.
- ⑨ No expongas los puntos de carga de la cámara independiente a


perfumes, cosméticos u otros productos químicos. Los residuos químicos pueden corroer las superficies metálicas, provocando problemas de conectividad.

- ⑩ Limpia los puntos de carga de la cámara independiente con un paño suave y seco. No utilices detergentes líquidos, ya que pueden causar corrosión u óxido.

Notes

- ① Mantén la cámara alejada de la arena y el polvo.
- ② No la utilices en condiciones meteorológicas extremas, como fuertes tormentas.
- ③ No dejes la cámara ni la batería en un ambiente extremadamente frío o caliente. El frío o las altas temperaturas pueden acortar temporalmente la duración de la batería o hacer que la cámara deje de funcionar.
- ④ Evita los cambios bruscos de temperatura o humedad, ya que podría formarse condensación sobre la cámara o en su interior.
- ⑤ Para mantener la estanqueidad de la cámara, evita utilizarla durante más de 1 hora en entornos de alta humedad, por ejemplo, saunas, salas de vapor y jacuzzis.
- ⑥ La cámara independiente es resistente al agua hasta 10 metros y puede usarse bajo el agua un máximo de una hora.
- ⑦ Para garantizar la estanqueidad de la cámara, instala correctamente el protector de la lente.
- ⑧ Evita saltar al agua a gran velocidad con la cámara. Un impacto fuerte puede comprometer la impermeabilización y causar daños por agua. Cuando practiques actividades como buceo o surf, se recomienda utilizar la funda de buceo de Insta360 (consulta las instrucciones de la funda de buceo para obtener más detalles).
- ⑨ Para garantizar la estanqueidad de la cámara independiente, cierra

firmermente la tapa de la tarjeta microSD. Cuando esté bien cerrada, no se verán las marcas naranjas. Si aún ves marcas naranjas, levanta la tapa y ciérrala de nuevo.



- ⑩ Asegúrate de que la cámara independiente esté completamente seca antes de extraer la tarjeta microSD, para evitar que entre agua en la ranura.
- ⑪ Si utilizas la cámara en agua salada, sumérgela primero en agua dulce durante 10 minutos y luego sécala.
- ⑫ No utilices un secador de pelo para secar los orificios del altavoz y del micrófono, ya que podría dañar la membrana impermeable interna.
- ⑬ Después de mojar la cámara, con el antiviento incorporado es posible que se reduzca el rendimiento de la reducción de ruido y la calidad de audio del micrófono. Si la cámara se moja pero no se sumerge realmente en agua, déjala secar de 6 a 8 horas antes de utilizarla. Si sumerges la cámara en el agua, déjala secar al menos 24 horas antes de utilizarla.
- ⑭ No utilices GO Ultra en entornos con campos magnéticos fuertes, como salas de resonancia magnética (MRI).

Especificaciones

Nombre	Insta360 GO Ultra Cámara independiente
Modelo	CINSABEA
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 40°C
Temperatura de carga	0°C a 40°C
Entrada	5V  3A
Bluetooth	Frecuencia de operación: 2400MHz-2483.5MHz
	Potencia de salida (E.I.R.P.): <10dBm
Wi-Fi	Frecuencia de operación 2.4GHz Wi-Fi: 2400MHz-2483.5MHz 5GHz Wi-Fi: 5150MHz-5250MHz 5250MHz-5350MHz 5470MHz-5725MHz 5725MHz-5850MHz
	Potencia de salida (E.I.R.P.) 2.4GHz Wi-Fi: <13dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5GHz Wi-Fi: 5150-5250 MHz: <20 dBm (FCC/CE/ SRRC/MIC) 5250-5350 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5470-5725 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5725-5850 MHz: <20 dBm (FCC/ SRRC) <13.97 dBm (CE)

Wi-Fi	Protocolo: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Batería	Capacidad: 500mAh
	Energía: 1.935Wh

Français

Informations relatives à la sécurité

Clause de non-responsabilité

Veuillez lire attentivement cette clause de non-responsabilité. L'utilisation de ce produit signifie que vous reconnaissez et acceptez les termes de cette clause de non-responsabilité. En utilisant ce produit, vous reconnaissez et acceptez par la présente que vous êtes seul responsable de votre propre conduite lors de l'utilisation de ce produit et de toutes les conséquences qui en découlent. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement à des fins appropriées et légales. Vous comprenez et acceptez qu'Arashi Vision Inc. (ci-après dénommé « Insta360 ») décline toute responsabilité pour toute utilisation abusive, conséquences, dommages, blessures, pénalités ou toute autre responsabilité légale directement ou indirectement encourue par votre utilisation de ce produit et accessoires associés. Avant chaque utilisation, assurez-vous que vos accessoires fonctionnent correctement. S'il y a des dommages ou des irrégularités, arrêtez de les utiliser immédiatement. Dans le cadre des lois et règlements de l'État, Insta360 se réserve le droit d'explication finale et de révision de l'engagement.

Avertissements


- ① L'Insta360 GO Ukltra contient des aimants. Éloignez-la des stimulateurs

cardiaques et autres appareils pour éviter les interférences.

- ② La caméra ne doit être utilisée qu'à des températures comprises entre -20°C et 40°C.
- ③ Ne chargez pas la batterie immédiatement après utilisation, car la température de la batterie peut être trop élevée. Il est conseillé d'attendre que la batterie refroidisse à température ambiante avant de la recharger. Charger la batterie dans des environnements au-dessus de 40°C ou en dessous de 0°C peut entraîner une dilatation de la batterie, une fuite, une surchauffe ou un endommagement de la batterie.
- ④ Ne laissez pas la batterie à proximité de sources de chaleur telles qu'un chauffage, une cuisinière ou dans un véhicule lorsqu'il fait chaud.
- ⑤ Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période (par exemple 30 jours ou plus), la batterie peut être épuisée. Veuillez charger le produit pour l'allumer.
- ⑥ Ne démontez pas et ne réparez pas vous-même la caméra et la batterie.
- ⑦ Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas la caméra et ne placez pas d'objets lourds dessus. Faire tomber la caméra ou appliquer une forte pression dessus peut endommager ses composants internes et entraîner un fonctionnement anormal.
- ⑧ Assurez-vous que les points de charge de la caméra autonome sont propres et non endommagés.
- ⑨ N'exposez pas les points de charge de la caméra autonome aux parfums, cosmétiques ou autres produits chimiques. Les résidus chimiques peuvent corroder les surfaces métalliques, entraînant une mauvaise connectivité.
- ⑩ Nettoyez les points de charge de la caméra autonome avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de détergents liquides car cela pourrait provoquer de la corrosion et de la rouille.

Remarques

- ① Tenez la caméra éloignée du sable et de la poussière.
- ② N'utilisez pas la caméra dans des conditions météorologiques extrêmes telles que de fortes tempêtes.
- ③ Ne laissez pas la caméra ou la batterie dans un environnement extrêmement chaud ou froid. Des températures froides ou élevées peuvent raccourcir temporairement la durée de vie de la batterie ou empêcher la caméra de fonctionner.
- ④ Évitez les changements brusques de température ou d'humidité car de la condensation peut se former sur ou à l'intérieur de la caméra.
- ⑤ Pour préserver l'étanchéité de la caméra, évitez de l'utiliser pendant plus d'une heure dans des environnements à forte humidité, par exemple des saunas, des hammams et des jacuzzis.
- ⑥ La caméra autonome est étanche jusqu'à 10 m (32,8 pieds) et peut être utilisée sous l'eau pendant une heure maximum.
- ⑦ Pour garantir l'étanchéité de la caméra autonome, installez correctement le protège-objectif.
- ⑧ Évitez de sauter dans l'eau à grande vitesse avec la caméra. Un choc violent peut compromettre l'étanchéité et provoquer des dégâts des eaux. Lors de la pratique d'activités telles que la plongée ou le surf, il est recommandé d'utiliser le caisson de plongée invisible Insta360 (se référer aux instructions du caisson de plongée pour plus de détails).
- ⑨ Pour garantir les performances d'étanchéité de la caméra autonome, fermez correctement le cache de la carte microSD. Lorsqu'il est correctement fermé, aucune partie des marquages orange ne sera visible. Si vous voyez toujours des marquages orange, soulevez le cache de la carte microSD et refermez-le.



- ⑩ Assurez-vous que la caméra autonome est sèche avant de retirer la carte microSD pour empêcher l'eau de pénétrer dans la fente.
- ⑪ En cas d'utilisation en eau salée, trempez d'abord l'appareil dans de l'eau douce pendant 10 minutes, puis séchez-le.
- ⑫ N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher les trous du haut-parleur et du microphone, car cela pourrait endommager la membrane étanche interne.
- ⑬ Après avoir mouillé la caméra, les performances de réduction du bruit du pare-vent intégré et la qualité audio du micro peuvent être réduites. Si la caméra est mouillée mais n'est pas réellement immergée dans l'eau, laissez-la sécher pendant 6 à 8 heures avant de l'utiliser. Si vous emportez la caméra sous l'eau, laissez-la sécher pendant au moins 24 heures avant de l'utiliser.
- ⑭ N'utilisez pas le GO Ultra dans des environnements avec des champs magnétiques puissants, tels que les salles d'IRM.

Caractéristiques

Nom	Insta360 GO Ultra Caméra autonome
Modèle	CINSABEA

Température de fonctionnement	-20°C à 40°C
Température de charge	0°C à 40°C
Entrée	5V  3A
Bluetooth	Fréquence de fonctionnement: 2400MHz-2483.5MHz
	Puissance de sortie (E.I.R.P.): <10dBm
Wi-Fi	Fréquence de fonctionnement 2.4GHz Wi-Fi: 2400MHz–2483.5MHz 5GHz Wi-Fi: 5150MHz–5250MHz 5250MHz–5350MHz 5470MHz–5725MHz 5725MHz–5850MHz
	Puissance de sortie (E.I.R.P.) 2.4GHz Wi-Fi: <13dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
Wi-Fi	5GHz Wi-Fi: 5150–5250 MHz: <20 dBm (FCC/CE/ SRRC/MIC) 5250–5350 MHz: <20 dBm (FCC/CE/ SRRC/MIC) 5470–5725 MHz: <20 dBm (FCC/CE/ SRRC/MIC) 5725–5850 MHz: <20 dBm (FCC/ SRRC) <13.97 dBm (CE)
	Protocole: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Batterie	Capacité: 500mAh
	Énergie: 1.935Wh

Informazioni sulla Sicurezza

Avvertenze

Assicurati di leggere attentamente le avvertenze. Utilizzando questo prodotto acconsenti e riconosci di accettare i termini di questo delle seguenti avvertenze. L'utente riconosce e accetta di essere l'unico responsabile della maniera in cui viene utilizzato il prodotto e delle relative conseguenze. Accetti di utilizzare questo prodotto solo per scopi corretti e leciti. Riconosci e accetti che Arashi Vision Inc. (di seguito denominata "Insta360") non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi uso improprio, conseguenza, danno, lesione, o qualsiasi altra responsabilità legale direttamente o indirettamente sostenuta dall'utilizzo di questo prodotto. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che il prodotto funzioni correttamente. In caso di danni o irregolarità, interrompere immediatamente l'uso. Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, Insta360 si riserva il diritto di fornire spiegazioni e di revisione finale.

Attenzione

- ① Insta360 GO Ultra contiene dei magneti. Tienilo lontano da pacemaker e altri dispositivi per evitare interferenze.
- ② La videocamera deve essere utilizzata a temperature comprese tra -20°C e 40°C.
- ③ Non caricare la batteria della videocamera subito dopo l'utilizzo, attendi un momento prima che torni a temperatura ambiente. Aspetta che la batteria si raffreddi prima di caricarla. La ricarica della batteria

a temperature superiori a 40°C o sotto lo 0°C può causare l'espansione della batteria, perdite, surriscaldamento o danni.


- ④ Non lasciare il prodotto vicino a fonti di calore come un forno o i termosifoni, o all'interno di un'auto nelle giornate calde.
- ⑤ Se non viene utilizzato per un lungo periodo (ad esempio 30 giorni o di più), la batteria può esaurirsi. Carica il dispositivo prima di accenderlo.
- ⑥ Non smontare o provare a riparare da solo sia la videocamera che la batteria.
- ⑦ Non far cadere e non appoggiare oggetti pesanti sulla batteria o sulla videocamera. Far cadere la videocamera o esercitare una forte pressione su di essa potrebbe danneggiare le sue componenti interne e causarne il funzionamento anomalo.
- ⑧ Assicurati che i punti di ricarica sulla fotocamera autonoma siano puliti e non danneggiati.
- ⑨ Non esporre i punti di ricarica sulla fotocamera autonoma a profumi, cosmetici o altre sostanze chimiche. I residui chimici possono corrodere le superfici metalliche, causando una scarsa connettività.
- ⑩ Pulisci i punti di ricarica sulla fotocamera autonoma con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti liquidi in quanto potrebbero causare corrosione e ruggine.

Note

- ① Tieni la videocamera lontana da sabbia e polvere.
- ② Non utilizzare la videocamera in condizioni meteorologiche estreme come forti temporali.
- ③ Non lasciare la videocamera o la batteria in un ambiente estremamente caldo o freddo. Il freddo o le alte temperature possono ridurre temporaneamente la durata della batteria o causare un arresto anomalo della videocamera.
- ④ Evita forti sbalzi di temperatura o di umidità perché potrebbe formarsi

della condensa sulla o all'interno della videocamera.

- ⑤ Per mantenere l'impermeabilità della videocamera, evita di utilizzarla per più di un'ora in ambienti ad alta umidità, come ad esempio saune, sale vapore e vasche idromassaggio.
- ⑥ La fotocamera autonoma è impermeabile fino a 10 m (32,8 piedi) e può essere utilizzata sott'acqua per un massimo di un'ora.
- ⑦ Per garantire che la fotocamera autonoma sia impermeabile, installa correttamente la protezione lenti.
- ⑧ Evita di saltare in acqua ad alta velocità con la videocamera. Un forte impatto potrebbe compromettere l'impermeabilità e causare danni da infiltrazione d'acqua. Se fai Surf o immersioni, assicurati di utilizzare l'Insta360 Case Subacqueo Invisibile (per maggiori dettagli, consultare le istruzioni d'uso di quest'ultimo).
- ⑨ Per garantire l'impermeabilità della fotocamera autonoma, chiudi saldamente la cover della microSD. Quando è chiuso correttamente, nessuna parte degli indicatori arancioni sarà visibile. Se vedi ancora indicatori arancioni, solleva la cover della microSD e chiudila di nuovo.



- ⑩ Assicurati che la fotocamera autonoma sia asciutta prima di rimuovere la microSD per evitare che l'acqua penetri nello slot.
- ⑪ Se la utilizzi in acqua salata, immergila in acqua dolce per 10 minuti per poi asciugarla.

- ⑫ Non utilizzare un asciugacapelli per asciugare i fori del microfono, in quanto ciò potrebbe danneggiare la membrana impermeabile interna.
- ⑬ Una volta utilizzato la videocamera in acqua, le prestazioni di riduzione del rumore della Cover Antivento integrata e la qualità audio del microfono potrebbero diminuire. Se la videocamera si bagna ma non è stata effettivamente immersa in acqua, lasciala asciugare per 6-8 ore prima di utilizzarla. Se invece ti immergi con la videocamera, lasciala asciugare per almeno 24 ore prima di utilizzarla.
- ⑭ Non utilizzare il GO Ultra in ambienti con campi magnetici elevati, come le sale per risonanza magnetica.

Specifiche

Nome	Insta360 GO Ultra Fotocamera autonoma
Modello	CINSABEA
Temperatura di funzionamento	da -20°C a 40°C
Temperatura di caricamento	da 0°C a 40°C
Input	5V  3A
Bluetooth	Frequenza operativa: 2400MHz-2483.5MHz
	Potenza in uscita (E.I.R.P.): <10dBm
Wi-Fi	Frequenza operativa 2.4GHz Wi-Fi: 2400MHz-2483.5MHz 5GHz Wi-Fi: 5150MHz-5250MHz 5250MHz-5350MHz 5470MHz-5725MHz 5725MHz-5850MHz

Wi-Fi	Potenza in uscita (E.I.R.P.) 2.4GHz Wi-Fi: <13dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5GHz Wi-Fi: 5150–5250 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5250–5350 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5470–5725 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5725–5850 MHz: <20 dBm (FCC/SRRC) <13.97 dBm (CE)
	Protocollo: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Batteria	Capacità: 500mAh
	Energia: 1.935Wh

Nederlands

Veiligheidsinformatie

Vrijwaring

Lees deze disclaimer zorgvuldig. Het gebruik van dit product betekent dat u de voorwaarden van deze disclaimer erkent en accepteert. Door dit product te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw eigen gedrag bij het gebruik van dit product en de eventuele gevolgen daarvan. U stemt ermee in dit product alleen te gebruiken voor de juiste en wettige doeleinden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Arashi Vision Inc. (hierna te noemen 'Insta360') geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enig verkeerd gebruik, gevolgen, schade, letsel, boetes of enige andere wettelijke aansprakelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit uw gebruik van dit product en bijbehorende accessoires. Controleer voor elk gebruik of uw accessoires

goed functioneren. Als er sprake is van schade of onregelmatigheden, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. In het kader van de staatswet- en regelgeving behoudt Insta360 zich het recht voor de verbintenis definitief uit te leggen en te herzien.

Waarschuwingen


- ① Insta360 GO Ultra bevat magneten. Houd het uit de buurt van pacemakers en andere apparaten om storing te voorkomen.
- ② De camera mag alleen worden gebruikt bij temperaturen van -20°C tot 40°C (-4°F tot 104°F).
- ③ Laad de batterij niet onmiddellijk na gebruik op, omdat de temperatuur te hoog kan zijn. Het wordt aangeraden te wachten totdat de batterij is afgekoeld tot kamertemperatuur voordat je deze oplaadt. Het opladen van de batterij in omgevingen boven 40°C (104°F) of onder 0°C (32°F) kan leiden tot opladen falen, batterijuitzetting, lekkage, oververhitting of batterijbeschadiging.
- ④ Laat de batterij niet in de buurt van warmtebronnen zoals een verwarming, kookplaat of in een voertuig op een hete dag liggen.
- ⑤ Als het product lange tijd niet wordt gebruikt (bijv. 30 dagen of langer), kan de batterij leeg raken. Laad het product op om het in te schakelen.
- ⑥ Demonteer of repareer de camera en batterij niet zelf.
- ⑦ Laat de camera of batterij niet vallen of slaan, en leg er geen zware voorwerpen op. Het laten vallen van de camera of het uitoefenen van sterke druk kan de interne componenten beschadigen en ervoor zorgen dat de camera abnormaal functioneert.
- ⑧ Zorg ervoor dat de oplaadpunten van de zelfstandige camera schoon en onbeschadigd zijn.
- ⑨ Stel de oplaadpunten van de zelfstandige camera niet bloot aan parfums, cosmetica of andere chemicaliën. Chemische resten kunnen metalen

oppervlakken corroderen, wat tot connectiviteitsproblemen kan leiden.

- ⑩ Reinig de oplaadpunten van de zelfstandige camera met een zachte, droge doek. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen om corrosie en roestvorming te voorkomen.

Opmerkingen

- ① Houd de camera uit de buurt van zand en stof.
- ② Gebruik de camera niet onder extreme weersomstandigheden, zoals zware stormen.
- ③ Laat de camera of batterij niet in een extreem warme of koude omgeving achter. Koude of hoge temperaturen kunnen de batterijduur tijdelijk verkorten of ervoor zorgen dat de camera stopt met werken.
- ④ Vermijd dramatische temperatuur- of luchtvochtigheidsveranderingen, aangezien condensatie zich op of in de camera kan vormen.
- ⑤ Vermijd het gebruik van de camera langer dan 1 uur in omgevingen met hoge luchtvochtigheid, zoals sauna's, stoombaden en jacuzzi's.
- ⑥ De zelfstandige camera is waterdicht tot 10 meter en kan maximaal één uur onder water worden gebruikt.
- ⑦ Om de waterdichtheid van de camera te garanderen, installeert u de lensbeschermer correct.
- ⑧ Vermijd het springen in water met hoge snelheid met de camera. Een sterke impact kan de waterdichtheid aantasten en waterschade veroorzaken. Bij activiteiten zoals duiken of surfen wordt aanbevolen de Insta360 Invisible Dive Case te gebruiken (raadpleeg de instructies van de Invisible Dive Case voor meer details).
- ⑨ Sluit het microSD-kaartdeksel van de zelfstandige camera stevig om de waterdichtheid te behouden. Bij correcte sluiting zijn geen oranje markeringen zichtbaar. Zijn er nog oranje delen zichtbaar? Open en sluit het deksel opnieuw.



- ⑩ Zorg ervoor dat de zelfstandige camera volledig droog is voordat u de microSD-kaart verwijdt, om waterindringing in de sleuf te voorkomen.
- ⑪ Als je de camera in zoutwater gebruikt, laat de camera dan eerst 10 minuten in zoet water weken en droog de camera daarna.
- ⑫ Gebruik geen haardroger om de luidspreker- en microfoonopeningen te drogen, omdat dit de interne waterdichte membraan kan beschadigen.
- ⑬ Nadat de camera nat is geworden, kan de geluidsreductieprestatie van de ingebouwde windvanger en de audiokwaliteit van de microfoon verminderd zijn. Als de camera nat is geworden, maar niet daadwerkelijk ondergedompeld in water, laat het dan 6 tot 8 uur drogen voordat je het gebruikt. Als je de camera onder water neemt, laat deze dan minstens 24 uur drogen voordat je hem gebruikt.
- ⑭ Gebruik GO Ultra niet in omgevingen met sterke magnetische velden (zoals MRI-ruimtes).

Specificaties

Naam	Insta360 GO Ultra Zelfstandige camera
Model	CINSABEA

Bedrijfstemperatuur	-20°C tot 40°C
Oplaadtemperatuur	0°C tot 40°C
Ingang	5V  3A
Bluetooth	Verrichtingsfrequentie: 2400MHz-2483.5MHz
	Uitgangsvermogen (E.I.R.P.): <10dBm
Wi-Fi	Verrichtingsfrequentie 2.4GHz Wi-Fi: 2400MHz–2483.5MHz 5GHz Wi-Fi: 5150MHz–5250MHz 5250MHz–5350MHz 5470MHz–5725MHz 5725MHz–5850MHz
	Uitgangsvermogen (E.I.R.P.) 2.4GHz Wi-Fi: <13dBm (FCC/CE/SSRC/MIC) 5GHz Wi-Fi: 5150–5250 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SSRC/MIC) 5250–5350 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SSRC/MIC) 5470–5725 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SSRC/MIC) 5725–5850 MHz: <20 dBm (FCC/SSRC) <13.97 dBm (CE)
	Protocol: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Batterij	Capaciteit: 500mAh
	Energie: 1.935Wh

Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym zrzeczeniem się odpowiedzialności. Korzystanie z tego produktu oznacza, że akceptujesz warunki niniejszego oświadczenia. Korzystając z tego produktu, użytkownik niniejszym potwierdza i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne zachowanie podczas korzystania z tego produktu i wszelkie jego następstwa. Użytkownik zgadza się na korzystanie z tego produktu wyłącznie do właściwych i zgodnych z prawem celów. Użytkownik rozumie i zgadza się, że Arashi Vision Inc. (zwana dalej „Insta360”) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek niewłaściwe użycie, następstwa, szkody, obrażenia, kary lub jakiegokolwiek inną odpowiedzialność prawną bezpośrednio lub pośrednio poniesioną w wyniku używania tego produktu i związanych z nim akcesoriów. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że akcesoria działają prawidłowo. Przy jakichkolwiek uszkodzeniach lub nieprawidłowościach należy natychmiast zaprzestać ich używania. W zakresie praw i przepisów państwowych, Insta360 zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyjaśnienia i weryfikacji zobowiązania.

Ostrzeżenia

- ① Insta360 GO Ultra zawiera magnesy. Należy trzymać go z dala od rozruszników serca i innych urządzeń, aby uniknąć zakłóceń.
- ② Kamera powinna być używana tylko w temperaturach od -20°C do 40°C (-4°F do 104°F).
- ③ Nie ładuj baterii natychmiast po użyciu, ponieważ temperatura może być zbyt wysoka. Zaleca się poczekać, aż bateria ostygnie

do temperatury pokojowej przed ładowaniem. Ładowanie baterii w środowisku o temperaturze powyżej 40°C (104°F) lub poniżej 0°C (32°F) może spowodować niepowodzenie ładowania, rozszerzenie baterii, wyciek, przegrzanie lub uszkodzenie baterii.


- ④ Nie pozostawiaj baterii w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik, kuchenka, ani w samochodzie w gorący dzień.
- ⑤ Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas (np. 30 dni lub dłużej), bateria może być wyczerpana. Aby włączyć produkt, należy go naładować.
- ⑥ Nie demontuj ani nie naprawiaj kamery ani baterii samodzielnie.
- ⑦ Nie należy dopuszczać do upuszczenia lub uderzenia produktu. Nie umieszczać na produkcie ciężkich przedmiotów.
- ⑧ Upewnij się, że punkty ładowania samodzielnej kamery są czyste i nieuszkodzone.
- ⑨ Nie wystawiaj punktów ładowania samodzielnej kamery na działanie perfum, kosmetyków lub innych substancji chemicznych. Pozostałości chemiczne mogą korodować powierzchnie metalowe, powodując problemy z łącznością.
- ⑩ Czyść punkty ładowania samodzielnej kamery miękką, suchą szmatką. Nie używaj płynnych detergentów, aby uniknąć korozji lub rdzy.

Uwagi

- ① Trzymaj kamerę z dala od piasku i kurzu.
- ② Nie używaj kamery w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak silne burze.
- ③ Nie pozostawiaj kamery ani baterii w skrajnie gorących lub zimnych środowiskach. Niskie lub wysokie temperatury mogą tymczasowo skrócić żywotność baterii lub spowodować zatrzymanie działania

kamery. W zimnych warunkach zaleca się ogrzanie kamery przed użyciem.

- ④ Unikaj gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności, ponieważ może dojść do skroplenia wody na lub w kamerze.
- ⑤ Unikaj używania kamery przez ponad 1 godzinę w warunkach o wysokiej wilgotności, na przykład w saunach, łaźniach parowych i jacuzzi.
- ⑥ Samodzielna kamera jest wodoodporna do 10 metrów i może być używana pod wodą maksymalnie przez jedną godzinę.
- ⑦ Aby zapewnić wodoodporność kamery, prawidłowo zamontuj osłonę obiektywu.
- ⑧ Unikaj skakania do wody z dużą prędkością z kamerą. Silne uderzenie może uszkodzić wodoodporność i spowodować uszkodzenie kamery. Podczas wykonywania takich aktywności jak nurkowanie czy surfing zaleca się użycie etui Insta360 Invisible Dive Case (szczegóły znajdują się w instrukcji Invisible Dive Case).
- ⑨ Aby utrzymać wodoodporność samodzielnej kamery, szczelnie zamknij pokrywę karty microSD. Przy prawidłowym zamknięciu pomarańczowe oznaczenia będą niewidoczne. Jeśli widoczne są pomarańczowe elementy, podnieś pokrywę i zamknij ją ponownie.



- ⑩ Przed wyjęciem karty microSD upewnij się, że samodzielna kamera

jest całkowicie sucha, aby zapobiec przedostaniu się wody do gniazda.

- ⑪ Jeśli używasz kamery w wodzie morskiej, najpierw zanurz kamerę w wodzie słodkiej na 10 minut, a następnie osusz kamerę.
- ⑫ Nie używaj suszarki do włosów, aby wysuszyć otwory mikrofonu i głośnika, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzną membranę wodoodporną.
- ⑬ Po zamoczeniu kamery, wydajność redukcji szumów wbudowanej osłony wiatrowej i jakość dźwięku mikrofonu mogą ulec pogorszeniu. Jeśli kamera została zamoczona, ale nie była zanurzona w wodzie, pozostaw ją do wyschnięcia przez 6 do 8 godzin przed użyciem. Jeśli zabierasz kamerę pod wodę, pozwól jej wyschnąć przez co najmniej 24 godziny przed użyciem.
- ⑭ Nie używaj GO Ultra w środowiskach z silnymi polami magnetycznymi (np. pomieszczenia MRI).

Specyfikacje

Nazwa	Insta360 GO Ultra Samodzielna kamera
Model	CINSABEA
Temperatura pracy	-20°C do 40°C
Temperatura ładowania	0°C do 40°C
Wejście	5V  3A
Bluetooth	Częstotliwość działania: 2400MHz-2483.5MHz
	Moc wyjściowa (E.I.R.P.): <10dBm

Wi-Fi	Częstotliwość działania 2.4GHz Wi-Fi: 2400MHz–2483.5MHz 5GHz Wi-Fi: 5150MHz–5250MHz 5250MHz–5350MHz 5470MHz–5725MHz 5725MHz–5850MHz
	Moc wyjściowa (E.I.R.P.) 2.4GHz Wi-Fi: <13dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5GHz Wi-Fi: 5150–5250 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5250–5350 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5470–5725 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5725–5850 MHz: <20 dBm (FCC/SRRC) <13.97 dBm (CE)
	Protokół: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bateria	Pojemność: 500mAh
	Energia: 1.935Wh

Português

Informação de Segurança

Isenção Responsabilidade

Por favor, leia este Aviso de Isenção Responsabilidade com atenção. Usar este produto significa que você reconhece e aceita os termos desta

isenção de responsabilidade. Ao usar este produto, você reconhece e concorda que é o único responsável por sua própria conduta ao usar este produto e quaisquer consequências disso. Você concorda em usar este produto apenas para fins apropriados e legais. Você entende e concorda que a Arashi Vision Inc. (doravante referida como 'Insta360') não aceita qualquer responsabilidade por todo e qualquer uso indevido, consequências, danos, lesões, penalidades ou qualquer outra responsabilidade legal direta ou indiretamente incorrida pelo uso deste produto e acessórios associados. Antes de cada uso, certifique-se de que seus acessórios estejam funcionando corretamente. Se houver algum dano ou irregularidade, pare de usá-los imediatamente. No âmbito das leis e regulamentos estaduais, a Insta360 reserva-se o direito de explicação final e revisão do compromisso.

Avisos


- ① Insta360 GO Ultra contém ímãs. Mantenha-o longe de marca-passos e outros dispositivos para evitar interferências.
- ② A câmera só deve ser usada em temperaturas de -4°F a 104°F (-20°C a 40°C).
- ③ Não carregue a bateria imediatamente após o uso, pois a temperatura pode estar muito alta. É aconselhável esperar até que a bateria esfrie até a temperatura ambiente antes de carregá-la. Carregar a bateria em ambientes acima de 40°C (104°F) ou abaixo de 0°C (32°F) pode causar falha no carregamento, expansão da bateria, vazamento, superaquecimento ou danos à bateria.
- ④ Não deixe a bateria perto de fontes de calor, como aquecedores, fogões ou dentro de um veículo em um dia quente.
- ⑤ Se o produto não for usado por um longo período (ex.: 30 dias ou mais), a bateria pode estar descarregada. Carregue o produto para ligá-lo.

- ⑥ Não desmonte ou repare a câmera e a bateria sozinho.
- ⑦ Não deixe cair nem bata no produto. Não coloque objetos pesados sobre o produto.
- ⑧ Certifique-se de que os pontos de carregamento da câmera autônoma estão limpos e sem danos.
- ⑨ Não exponha os pontos de carregamento da câmera autônoma a perfumes, cosméticos ou outros produtos químicos. Resíduos químicos podem corroer superfícies metálicas, causando problemas de conectividade.
- ⑩ Limpe os pontos de carregamento da câmera autônoma com um pano macio e seco. Não use detergentes líquidos para evitar corrosão ou oxidação.

Nota

- ① Mantenha a câmera longe de areia e poeira.
- ② Não use a câmera em condições climáticas extremas, como tempestades fortes.
- ③ Não deixe a câmera ou a bateria em um ambiente extremamente quente ou frio. Temperaturas frias ou altas podem reduzir temporariamente a vida útil da bateria ou fazer com que a câmera pare de funcionar.
- ④ Evite mudanças drásticas de temperatura ou umidade, pois pode haver formação de condensação na câmera ou dentro dela.
- ⑤ Para manter a impermeabilidade da câmera, evite usá-la por mais de uma hora em ambientes com alta umidade, por exemplo, saunas, salas de vapor e jacuzzis.
- ⑥ A câmera autônoma é resistente à água até 10 metros e pode ser usada submersa por até uma hora.
- ⑦ Para garantir a resistência à água da câmera, instale corretamente a proteção da lente.

- ⑧ Evite pular na água em alta velocidade com a câmera. Um forte impacto pode comprometer a impermeabilização e causar danos causados pela água. Ao realizar atividades como mergulho ou surfe, é recomendável usar o estojo de mergulho invisível Insta360 (consulte as instruções do estojo de mergulho para obter mais detalhes).
- ⑨ Feche firmemente a tampa do cartão microSD da câmera autônoma para manter sua vedação. Quando fechada corretamente, nenhuma marcação laranja será visível. Se áreas laranjas permanecerem, levante a tampa e feche-a novamente.



- ⑩ Antes de remover o cartão microSD, assegure-se de que a câmera autônoma esteja completamente seca para evitar entrada de água no slot.
- ⑪ Se usar em água salgada, mergulhe a câmera em água doce primeiro por 10 minutos e depois seque a câmera.
- ⑫ Não utilize secador de cabelo para soprar o microfone ou alto-falante da câmera, pois isso pode danificar a membrana impermeável interna.
- ⑬ Depois de molhar a câmera, o desempenho de redução de ruído da proteção contra vento incorporada e a qualidade de áudio do microfone podem ser reduzidos. Se a câmera for molhada, mas não estiver realmente submersa na água, deixe-a secar por 6 a 8 horas

antes de usá-la. Se você levar a câmera para debaixo d'água, deixe-a secar por pelo menos 24 horas antes de usá-la.

- ⑭ Não utilize o GO Ultra em ambientes com campos magnéticos fortes (ex.: salas de ressonância magnética/MRI).

Especificações

Nome	Insta360 GO Ultra Câmera autônoma
Modelo	CINSABEA
Temperatura Operacional	-20°C a 40°C
Temperatura Carregamento	0°C a 40°C
Entrada	5V  3A
Bluetooth	Frequência de Operação: 2400MHz-2483.5MHz
	Potência Saída (E.I.R.P.): <10dBm
Wi-Fi	Frequência de Operação 2.4GHz Wi-Fi: 2400MHz-2483.5MHz 5GHz Wi-Fi: 5150MHz-5250MHz 5250MHz-5350MHz 5470MHz-5725MHz 5725MHz-5850MHz
	Potência Saída (E.I.R.P.) 2.4GHz Wi-Fi: <13dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5GHz Wi-Fi: 5150-5250 MHz: <20 dBm (FCC/CE/ SRRC/MIC)

Wi-Fi	5250–5350 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5470–5725 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5725–5850 MHz: <20 dBm (FCC/SRRC) <13.97 dBm (CE)
	Protocolo: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bateria	Capacidade: 500mAh
	Energia: 1.935Wh

Русский

Информация по безопасности

Отказ от ответственности

Пожалуйста, внимательно прочитайте этот отказ от ответственности. Использование этого продукта означает, что вы признаете и принимаете условия данного отказа от ответственности. Используя этот продукт, вы тем самым подтверждаете и соглашаетесь с тем, что несете единоличную ответственность за свои действия при использовании этого продукта и любые их последствия. Вы соглашаетесь использовать этот продукт только в надлежащих и законных целях. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Arashi Vision Inc. (далее именуемая «Insta360») не несет никакой ответственности за любое неправильное использование, последствия, ущерб, травмы, штрафы или любую другую юридическую ответственность, прямо или косвенно понесенную вами в результате использования вами этого продукта и сопутствующих аксессуаров. Перед каждым использованием убедитесь, что ваши аксессуары работают

должным образом. Если есть какие-либо повреждения или нарушения в работе, немедленно прекратите их использование. В рамках государственных законов и правил Insta360 оставляет за собой право окончательного объяснения и пересмотра обязательств.

Предупреждения

- ① Insta360 GO Ultra содержит магниты. Держите его подальше от кардиостимуляторов и других устройств, чтобы избежать помех.
- ② Камеру следует использовать только при температуре от -20°C до 40°C.
- ③ Не заряжайте батарею сразу после использования, так как температура батареи может быть слишком высокой. Перед зарядкой рекомендуется подождать, пока аккумулятор остынет до комнатной температуры. Зарядка аккумулятора при температуре выше +40°C или ниже 0°C может привести к расширению аккумулятора, протечке, перегреву или повреждению аккумулятора.
- ④ Не оставляйте аккумулятор рядом с источниками тепла, такими как обогреватель, плита или в жаркий день в автомобиле.
- ⑤ Если изделие не используется в течение длительного времени (например, 30 дней или дольше), аккумулятор может разрядиться. Пожалуйста, зарядите продукт, чтобы включить его.
- ⑥ Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать камеру и аккумулятор самостоятельно.
- ⑦ Не роняйте и не ударяйте изделие. Не ставьте на изделие тяжелые предметы.
- ⑧ Убедитесь, что контакты зарядки на автономной камере чистые и не повреждены.


- ⑨ Не допускайте контакта зарядных контактов автономной камеры с парфюмерией, косметикой или химическими веществами. Химические остатки могут вызвать коррозию металлических поверхностей, что приведёт к нарушению соединения.
- ⑩ Очищайте контакты зарядки автономной камеры сухой мягкой тканью. Не используйте жидкие моющие средства – это может вызвать коррозию или окисление.

Примечание

- ① Не допускайте попадания песка и пыли на камеру.
- ② Не используйте камеру в экстремальных погодных условиях, таких как буря.
- ③ Не оставляйте камеру или аккумулятор в очень жарких или холодных температурных условиях. Холод или высокая температура могут временно сократить срок службы аккумулятора или привести к тому, что камера перестанет работать.
- ④ Избегайте резких перепадов температуры или влажности, так как на камере или внутри нее может образоваться конденсат.
- ⑤ Чтобы сохранить герметичность камеры, не используйте ее более 1 часа в условиях повышенной влажности, например, в саунах, паровых комнатах и джакузи.
- ⑥ Автономная камера водонепроницаема на глубине до 10 метров (32,8 фута) и может использоваться под водой до 1 часа.
- ⑦ Для обеспечения водонепроницаемости правильно установите защиту объектива.
- ⑧ При использовании камеры избегайте прыжков в воду на высокой скорости. Сильный удар о воду может нарушить гидроизоляцию и привести к повреждению. При занятиях таким спортом, как дайвинг или серфинг рекомендуется использовать

специальный невидимый водонепроницаемый футляр Insta360 (более подробную информацию см. в инструкции для водонепроницаемого футляра).

- ⑨ Плотно закройте крышку слота microSD. При правильном закрытии оранжевая метка не видна. Если метка видна, откройте и закройте крышку повторно.



- ⑩ Перед извлечением карты microSD убедитесь, что автономная камера полностью сухая – это предотвратит попадание воды в слот.
- ⑪ При использовании в соленой воде сначала погрузите камеру в пресную воду на 10 минут, а затем высушите ее.
- ⑫ Не используйте фен для продувки микрофона и динамика камеры, чтобы не повредить внутреннюю водонепроницаемую мембрану.
- ⑬ После намокания камеры может снизиться эффективность шумоподавления и качество звука микрофона встроенной ветрозащиты. Если камера намокла, но не была погружена в воду, дайте ей высохнуть в течение 6–8 часов перед использованием. Если вы использовали камеру под водой, дайте ей высохнуть в течение как минимум 24 часов перед использованием.
- ⑭ Не используйте GO Ultra в зонах с сильным магнитным полем (например, МРТ-кабинеты).

Характеристики

Название	Insta360 GO Ultra Автономная камера
Модель	CINSABEA
Рабочая температура	от -20°C до 40°C
Температура зарядки	от 0°C до 40°C
Вход	5V  3A
Bluetooth	Рабочая частота: 2400МГц-2483.5МГц
	Выходная мощность (E.I.R.P.): <10dBm
Wi-Fi	Рабочая частота 2.4ГГц Wi-Fi: 2400МГц-2483.5МГц 5ГГц Wi-Fi: 5150МГц-5250МГц 5250МГц-5350МГц 5470МГц-5725МГц 5725MHz-5850МГц
	Выходная мощность (E.I.R.P.) 2.4ГГц Wi-Fi: <13dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5ГГц Wi-Fi: 5150-5250 МГц: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5250-5350 МГц: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5470-5725 МГц: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5725-5850 МГц: <20 dBm (FCC/SRRC) <13.97 dBm (CE)
	Протокол: 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Батарея	Емкость: 500мАч
	Энергия: 1.935Втч

한국어

안전 정보

면책조항

하단 면책 조항을 유의하여 확인하십시오. 해당 제품을 사용한다는 것은 귀하가 면책 조항을 인정하고 수락함을 의미합니다. 해당 제품을 사용함으로써 귀하하는 제품을 사용할 때의 자신의 행동과 그에 따른 결과에 대해 전적으로 책임이 있음을 인정하고 이에 동의합니다. 귀하는 해당 제품을 적절하고 합법적인 목적으로만 사용하는 데 동의합니다. 귀하가 해당 제품을 사용하여 직간접적으로 발생한 모든 오용, 결과, 파손, 부상, 처벌 또는 기타 법적 책임에 대해 Arashi Vision Inc. (이하 'Insta360' 이라고 칭함) 는 책임을 지지 않는다는 점을 이해하고 동의합니다. 사용하기 전에 액세서리가 제대로 작동하는지 확인하십시오. 손상이나 이상이 있으면 즉시 사용을 멈춰주십시오. 국가 법률 및 규정의 범위 내에서 Insta360 은 계약조항에 대한 최종 설명 및 수정 권한을 보유합니다.

경고사항

- ① Insta360 GO Ultra 에는 자석이 포함되어 있습니다. 심박 조정기 또는 다른 기기가 영향을 받지 않도록 멀리 두십시오.
- ② 해당 카메라는 -20°C ~ 40°C 온도에서만 사용하십시오.
- ③ 카메라 사용 후 즉시 충전하지 마십시오, 배터리가 과열될 수 있습니다. 배터리 온도가 실온 q 까지 내려간 후 충전하실 것을 권장 드립니다. 40°C 이상 또는 0°C 이하의 환경에서 배터리 충전 시 팽창, 누출, 과열 또는 파손이 발생할 수 있습니다.
- ④ 더운 환경에서 배터리를 히터, 밥솥과 같은 열원 근처 또는 차량 안에 두지

마십시오 .


- ⑤ 제품을 장시간 (예 : 30 일 이상) 사용하지 않으면 배터리가 방전될 수 있습니다 . 제품을 사용하려면 충전을 해주십시오 .
- ⑥ 카메라와 배터리를 직접 분해하거나 수리하지 마십시오 .
- ⑦ 제품을 떨어뜨리거나 제품에 충격을 주지 마십시오 . 제품 위에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오 .
- ⑧ 독립형 카메라의 충전 접점이 깨끗하고 손상되지 않았는지 확인하세요 .
- ⑨ 독립형 카메라의 충전 접점을 향수 , 화장품 또는 기타 화학 물질에 노출시키지 마십시오 . 화학 잔류물이 금속 표면을 부식시켜 연결 불량을 유발할 수 있습니다 .
- ⑩ 부드럽고 건조한 천으로 독립형 카메라의 충전 접점을 청소하세요 . 액체 세제 사용은 부식 또는 산화를 유발할 수 있으니 사용을 금지합니다 .

주의사항

- ① 카메라를 모래와 먼지로부터 멀리하세요 .
- ② 폭풍우와 같은 혹독한 기상 조건에서는 사용하지 마세요 .
- ③ 카메라나 배터리를 너무 덥거나 추운 환경에 두지 마세요 . 너무 춥거나 높은 온도는 일시적으로 배터리 수명을 단축하거나 카메라 작동을 멈추게 할 수 있습니다 .
- ④ 제품 표면 또는 내부에 응결이 발생할 수 있으므로 온도나 습도의 급격한 변화를 피하세요 .
- ⑤ 카메라의 양호한 방수 기능을 유지하려면 사우나 , 찜질방 , 자쿠지 등 습도가 높은 환경에서는 1 시간 이상 사용하지 마세요 .
- ⑥ 독립형 카메라는 최대 10 미터 수심에서 1 시간 동안 방수 기능을 갖추었습니다 .
- ⑦ 카메라의 방수 성능을 보장하려면 렌즈 가드를 정확하게 장착하세요 .
- ⑧ 카메라 사용 시 고속으로 물에 뛰어드는 것을 최대한 피해 주세요 . 강한 충격이 가해지면 방수 기능이 손상되어 침수가 발생할 수 있습니다 . 다이빙 , 서핑 등 스포츠에서는 Insta360 인비저블 다이브 케이스와 함께 사용하는

것이 좋습니다 (자세한 내용은 다이버 케이스 사용 안내를 참조해 주세요).

- ⑨ 독립형 카메라의 방수 기능을 유지하려면 microSD 카드 덮개를 단단히 닫아주세요. 올바르게 닫힌 경우 주황색 표시가 보이지 않습니다. 주황색이 보일 경우 덮개를 다시 열고 닫으십시오.



- ⑩ microSD 카드를 제거하기 전에 독립형 카메라가 완전히 건조되었는지 확인하여 슬롯 내부로의 침수를 방지하세요.
- ⑪ 바닷물에서 사용한 후에는 카메라를 먼저 10 분 동안 담수에 담근 후 건조하십시오.
- ⑫ 카메라 마이크와 스피커에 헤어 드라이어를 사용하지 마십시오. 내부 방수 막이 손상될 수 있습니다.
- ⑬ 카메라가 물에 젖으면 빌트인 윈드 가드의 소음 감소 성능과 마이크의 음질이 저하될 수 있습니다. 카메라가 젖었지만 실제로 물에 잠기지 않은 경우에는 사용하기 전에 6~8 시간 동안 건조시킨 후 사용하세요. 카메라를 물 속에 넣은 경우에는 최소 24 시간 동안 건조시킨 후 사용하세요.
- ⑭ GO Ultra 를 MRI 실과 같은 강한 자기장 환경에서 사용하지 마십시오.

제품 스펙

이름	Insta360 GO Ultra 독립형 카메라
모델	CINSABEA
작동 온도	-20°C ~ 40°C

충전 온도	0°C ~ 40°C
인풋	5V  3A
블루투스	작동 주파수 : 2400MHz-2483.5MHz
	출력 전력 (E.I.R.P.): <10dBm
Wi-Fi	작동 주파수 2.4GHz Wi-Fi: 2400MHz-2483.5MHz 5GHz Wi-Fi: 5150MHz-5250MHz 5250MHz-5350MHz 5470MHz-5725MHz 5725MHz-5850MHz
	출력 전력 (E.I.R.P.) 2.4GHz Wi-Fi: <13dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5GHz Wi-Fi: 5150-5250 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5250-5350 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5470-5725 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5725-5850 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC) <13.97 dBm (CE)
	프로토콜 : 802.11 a/b/g/n/ac/ax
배터리	용량 : 500mAh
	에너지 : 1.935Wh

安全資訊

免責聲明

請詳細閱讀此免責聲明 使用此產品表示你已明白及接受此聲明 使用此產品，表示你明白及同意你對在使用產品上的行為及其任何後果負責任。你同意只使用此產品在正確及合法的目的。你明白並同意 Arashi Vision Inc. (後面將稱為「Insta360」) 對任何由你在使用此產品及相關配件直接或間接導致的錯誤使用、後果、損壞、傷害、罰款、懲罰，及任何法律責任沒有責任。在每次使用前，請確保你的配件在正確運作。如果有任何損傷或不正常，請馬上停止使用。在當地法律和規定下，Insta360 保留最後解釋權及修正權。

警告


- ① Insta360 GO Ultra 內含磁鐵。保持 GO 3S 遠離心臟起搏器及其他設備以避免干擾。
- ② 相機只能在 -20°C 至 40°C (-4°F 至 104°F) 的溫度範圍內使用。
- ③ 不要在使用後立刻充電，因為電池的溫度可能過高。建議等到電池冷卻至室溫後再充電。在高於 40°C (104°F) 或低於 0°C (32°F) 的環境中為電池充電可能會導致電池膨脹、洩漏、過熱或電池損壞。
- ④ 請勿將電池放在熱源附近，如加熱器、火爐或熱天的車內。
- ⑤ 如果產品長時間不使用 (例如 30 天或以上)，電池可能會沒有電量。請充電以開機。
- ⑥ 請勿自行拆卸或修理相機和電池。
- ⑦ 請勿掉落或撞擊相機，也不要在其上放置重物。
- ⑧ 確保單相機的充電接點清潔且無損傷。
- ⑨ 請勿將單相機的充電接點暴露於香水、化妝品或其他化學物質中。化學殘

留物可能腐蝕金屬表面，導致連接異常。

- ⑩ 使用柔軟乾布清潔單相機的充電接點。請勿使用液態清潔劑，以避免腐蝕或氧化。

注意

- ① 使相機遠離沙子和灰塵。
- ② 請勿在暴風雨等極端天氣條件下使用。
- ③ 請勿將相機或電池置於極熱或極冷的環境中。寒冷或高溫可能會暫時縮短電池壽命或導致相機停止工作。
- ④ 避免溫度或濕度發生劇烈變化，因為相機表面或內部可能會形成凝結。
- ⑤ 為了保持相機的防水性，請避免在桑拿、蒸氣浴、按摩浴缸等高濕度環境中使用相機超過 1 小時。
- ⑥ 單相機具備 10 米防水性能，最長可水下使用 1 小時。
- ⑦ 為確保相機防水性能，請正確安裝鏡頭保護蓋。
- ⑧ 避免帶著相機高速跳入水中。強烈的衝擊可能會損害防水並導致水損壞。在進行潛水或衝浪等激烈運動時，建議使用 Insta360 隱形潛水殼（更多詳情請參閱潛水殼的說明）。
- ⑨ 請緊閉單相機的 microSD 卡槽蓋以維持防水性。正確閉合時橙色標記將不可見，若仍見橙色區塊，請重新開啟並閉合蓋板。



- ⑩ 取出 microSD 卡前，請確認單相機完全乾燥，避免水分滲入卡槽。
- ⑪ 如果在鹽水中使用，請先將相機浸泡在淡水中 10 分鐘，然後將相機擦乾。
- ⑫ 請勿使用吹風機吹掃相機麥克風與揚聲器，以免損壞內部防水膜。
- ⑬ 相機受潮後，內建防風罩的降噪性能和麥克風的音質可能會降低。如果相機弄濕但實際上並未浸入水中，請在使用前將其乾燥 6 至 8 小時。如果將相機帶入水下，請使其乾燥至少 24 小時後再使用。
- ⑭ 請勿於強磁場環境（如 MRI 檢查室）使用 GO Ultra。

規格

名稱	Insta360 GO Ultra 單相機
型號	CINSABEA
作業溫度	-20°C ~ 40°C
充電溫度	0°C ~ 40°C
輸入	5V  3A
藍牙	作業頻率：2400MHz-2483.5MHz
	輸出功率 (E.I.R.P.): <10dBm
Wi-Fi	作業頻率 2.4GHz Wi-Fi: 2400MHz-2483.5MHz 5GHz Wi-Fi: 5150MHz-5250MHz 5250MHz-5350MHz 5470MHz-5725MHz 5725MHz-5850MHz

Wi-Fi	輸出功率 (E.I.R.P.) 2.4GHz Wi-Fi: <13dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5GHz Wi-Fi: 5150-5250 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5250-5350 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5470-5725 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5725-5850 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) <13.97 dBm (CE)
	通訊協定 : 802.11 a/b/g/n/ac/ax
電池	容量: 500mAh
	能量: 1.935Wh

العربية

معلومات السلامة

إخلاء المسؤولية

يرجى قراءة إخلاء المسؤولية هذا بعناية. استخدام هذا المنتج يعني إقرارك وقبولك لشروط وأحكام إخلاء المسؤولية هذا. من خلال استخدام هذا المنتج، فإنك تقر بموجبه وتوافق على أنك المسؤول الوحيد عن سلوكك الخاص عند استخدام هذا المنتج وأي تبعات مترتبة على ذلك. أنت توافق على استخدام هذا المنتج لأغراض سليمة وقانونية فقط. أنت تفهم وتوافق على أن شركة Arashi Vision Inc. (المشار إليها فيما يلي باسم "Insta360") لا تتحمل أدنى مسؤولية عن أي من وجميع حالات إساءة الاستخدام أو العواقب أو الأضرار أو الإصابات أو العقوبات أو أي مسؤولية قانونية أخرى تنكدها بشكل مباشر أو غير مباشر جراء استخدامك لهذا المنتج والملحقات المرتبطة. قبل كل استخدام، تأكد من أن الملحقات الخاصة بك تعمل بصورة سليمة. إن كان هناك أي ضرر أو خطأ، توقف عن استخدامها على الفور. في نطاق قوانين ولوائح الدولة، تحتفظ Insta360 بالحق في التفسير والمراجعة النهائية للالتزام بمعلومات السلامة

تحذيرات

- ① يحتوي Insta360 GO Ultra على مغناطيس. أبقيه بعيداً عن أجهزة تنظيم ضربات القلب والأجهزة الأخرى لتفادي التداخل.
- ② استخدم كاميرا GO Ultra فقط في بيئة ذات مدى حراري بين -4°F إلى 104°F (-20°C إلى 40°C).
- ③ لا تقم بشحن البطارية فوراً بعد استخدامها، حيث قد تكون درجة الحرارة مرتفعة جداً. يُنصح بالانتظار حتى تبرد البطارية إلى درجة حرارة الغرفة قبل الشحن. قد يؤدي شحن البطارية في بيئات تزيد عن 40°F (أو أقل من 0°F) إلى فشل الشحن، تمدد البطارية، التسرب، ارتفاع درجة الحرارة، أو تلف البطارية.
- ④ يُمنع منعاً باتاً ترك جهاز Go Ultra بالقرب من مصادر الحرارة (مثل المدفأة أو الفرن) أو داخل المركبات في الأيام الحارة.
- ⑤ حالة عدم استخدام المنتج لفترة طويلة من الزمن (على سبيل المثال 30 يوماً أو أطول)، قد تنفذ البطارية. يرجى شحن المنتج لتشغيله.
- ⑥ لا تقم بتفكيك أو إصلاح الكاميرا والبطارية بنفسك.
- ⑦ لا تسقط أو تضرب المنتج. لا تضع أي أجسام ثقيلة على المنتج؛
- ⑧ تأكد من أن نقاط الشحن في الكاميرا المستقلة نظيفة وغير تالفة.
- ⑨ لا تعرّض نقاط الشحن في الكاميرا المستقلة للعطور أو مستحضرات التجميل أو المواد الكيميائية الأخرى. قد تتسبب الرواسب الكيميائية في تآكل الأسطح المعدنية، مما يؤدي إلى مشاكل في الاتصال.
- ⑩ نظف نقاط الشحن في الكاميرا المستقلة بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم المنظفات السائلة لتجنب التآكل أو الصدأ.

ملاحظات

- ① حافظ على الكاميرا بعيداً عن الرمال والغبار.
- ② لا تستخدم الكاميرا في الظروف الجوية القاسية مثل العواصف الشديدة.
- ③ لا تترك الكاميرا أو البطارية في بيئة شديدة الحرارة أو البرودة. قد تؤدي درجات الحرارة المنخفضة أو العالية إلى تقصير عمر البطارية مؤقتاً أو توقف الكاميرا عن العمل. في البيئات ذات درجات الحرارة المنخفضة، يُوصى بتسخين الكاميرا قبل الاستخدام.
- ④ تجنب التغيرات الكبيرة في درجة الحرارة أو الرطوبة حيث قد يتشكل التكاثف على أو داخل

الكاميرا.


⑤ تجنب استخدامه لأكثر من ساعة في بيئات ذات رطوبة عالية، مثل الساونا وغرف البخار والجاكوزي

⑥ الكاميرا المستقلة مقاومة للماء حتى عمق 10 أمتار ويمكن استخدامها تحت الماء لمدة ساعة كحد أقصى.

⑦ لضمان مقاومة الكاميرا للماء، قم بتركيب واقي العدسة بشكل صحيح.

⑧ تجنب القفز إلى الماء بسرعة عالية بالكاميرا. قد يؤدي تأثير قوي إلى الإضرار بخاصية العزل المائي والتسبب في تلف بسبب الماء. عند القيام بأنشطة مثل الغوص أو ركوب الأمواج، يُوصى باستخدام Insta360 حقيبة الغوص غير المرئية (يرجى الرجوع إلى تعليمات حقيبة الغوص غير المرئية لمزيد من التفاصيل).

⑨ أغلق غطاء بطاقة microSD بإحكام للحفاظ على مقاومة الماء للكاميرا المستقلة. عند الإغلاق بشكل صحيح، لن تظهر العلامات البرتقالية. إذا ظهرت مناطق برتقالية، ارفع الغطاء وأغلقه مرة أخرى.



⑩ تأكد من جفاف الكاميرا المستقلة تمامًا قبل إزالة بطاقة microSD لمنع تسرب الماء إلى الفتحة.

⑪ إذا كنت تستخدم الكاميرا في مياه البحر، اغمر الكاميرا في الماء العذب لمدة 10 دقائق أولاً، ثم قم بتجفيف الكاميرا.

⑫ لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف فتحات السماعة والميكروفون، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف الغشاء المقاوم للماء الداخلي.

⑬ بعد تعرض الكاميرا للرطوبة، قد يتأثر أداء تقليل الضوضاء لحاجز الرياح المدمج وجودة صوت الميكروفون. إذا تعرضت الكاميرا للرطوبة ولكنها لم تغمر في الماء، اتركها تجف لمدة 6 إلى 8 ساعات قبل استخدامها. إذا أخذت الكاميرا تحت الماء، اتركها تجف لمدة لا تقل عن 24 ساعة قبل استخدامها.

⑭ لا تستخدم GO Ultra في البيئات ذات المجالات المغناطيسية القوية (مثل غرف التصوير بالرنين المغناطيسي MRI).

المواصفات

الاسم	كاميرا مستقلة Insta360 GO Ultra
الموديل	CINSABEA
درجة حرارة التشغيل	4- درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت (-20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية)
درجة حرارة الشحن	32 درجة فهرنهايت - 104 درجة فهرنهايت
إدخال	5 فولت === 3 أمبير
بلوتوث	تردد التشغيل: 2400-2483.5 ميغاهرتز طاقة الإخراج (E.I.R.P): > 10 ديسيبل مللي واط
Wi-Fi	تردد التشغيل اتصال Wi-Fi 2.4 جيجاهرتز: 2400 ميغاهرتز-2483.5- ميغاهرتز; اتصال Wi-Fi 5 جيجاهرتز: 5150 ميغاهرتز-5250- ميغاهرتز; 5250 ميغاهرتز-5350- ميغاهرتز 5470 ميغاهرتز-5725- ميغاهرتز 5725 ميغاهرتز-5850- ميغاهرتز طاقة الإخراج (E.I.R.P) اتصال Wi-Fi 2.4 جيجاهرتز: > 13 ديسيبل مللي واط (MIC/FCC/CE/SRRC/) اتصال Wi-Fi 5 جيجاهرتز: 5150 ميغاهرتز-5250- ميغاهرتز: > 20 ديسيبل مللي واط (FCC/CE/) (SRRC/MIC 5250 ميغاهرتز-5350- ميغاهرتز: > 20 ديسيبل مللي واط (FCC/CE/) (SRRC/MIC 5470 ميغاهرتز-5725- ميغاهرتز: > 20 ديسيبل مللي واط (FCC/CE/) (SRRC/MIC 5725 ميغاهرتز-5850- ميغاهرتز: > 20 ديسيبل مللي واط (FCC/SRRC) > 13.97 ديسيبل مللي واط (CE)

802.11 a/b/g/n/ac/ax : البروتوكول	Wi-Fi
السعة: 500 مللي أمبير ساعة الطاقة: 1.935 واط ساعة	البطارية

हदी

रक्षा जानकारी

असवीकरण

कृपया इस असवीकरण को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग करने का मतलब है कि आप इस असवीकरण की शर्तों को स्वीकार करते हैं और सकारते हैं। इस उत्पाद का उपयोग करके, आप यह स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि आप इस उत्पाद का उपयोग करते समय अपने स्वयं के आवरण और इसके किसी भी परिणाम के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं। आप इस उत्पाद का उपयोग केवल उचित और वैध उद्देश्यों के लिए करने के लिए सहमत हैं। आप समझते हैं और सहमत हैं कि Arashi Vision Inc. (इसके बाद 'Insta360' के रूप में संदर्भित) किसी भी और सभी दुरुपयोग, परिणाम, नुकसान, चोट, दंड, या किसी भी अन्य कानूनी ज़िम्मेदारी के लिए कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके द्वारा इस उत्पाद का उपयोग करके किया जाता है और संबंधित सहायक उपकरण। हर एक उपयोग से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके उपसाधन ठीक से काम कर रहे हैं। यदि कोई क्षति या अनियमितता हो, तो उनका उपयोग तुरंत बंद कर दें। राज्य के कानूनों और विनियमों के दायरे में, Insta360 प्रतियोगिता के लिए अंतिम स्पष्टीकरण और संशोधन का अधिकार सुरक्षित रखता है।

चेतावनी

- ① Insta360 GO Ultra में चुंबक हैं। समस्या होने से बचने के लिए इसे पेंसमेकर और अन्य उपकरणों से दूर रखें।
- ② कैमरा का उपयोग केवल -4° F से 104° F (-20° C से 40° C) के तापमान में करना चाहिए।
- ③ उपयोग के तुरंत बाद बैटरी को चार्ज न करें, क्योंकि तापमान बहुत अधिक हो सकता है। सलाह दी जाती है कि बैटरी को चार्ज करने से पहले इसे कमरे के तापमान तक ठंडा होने दें। 104° F (40° C)

से अधिक या 32 ° F (0 ° C) से कम तापमान वाले वातावरण में बैटरी को चार्ज करने से चार्जिंग विफलता, बैटरी का फ़ैलना, लीक होना, अत्यधिक गर्म होना, या बैटरी क्षतिग्रस्त हो सकती है।


- ④ बैटरी को हीटर, स्टोव जैसे गर्म स्रोतों के पास या गर्म दिनों में वाहन में न छोड़ें।
- ⑤ यदि उत्पाद का लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जाता है (जैसे 30 दिनों या उससे अधिक), तो बैटरी समाप्त हो सकती है। कृपया इसे चालू करने के लिए उत्पाद को चार्ज करें।
- ⑥ कैमरा और बैटरी को स्वयं न खोलें या मरम्मत न करें।
- ⑦ उत्पाद को ड्रॉप या स्ट्राइक न करें। उत्पाद पर भारी वस्तु न रखें।
- ⑧ सुनिश्चित करें कि स्टैंडअलोन कैमरा को चार्जिंग पॉइंट स्वच्छ और क्षतिग्रस्त नहीं है।
- ⑨ स्टैंडअलोन कैमरा को चार्जिंग पॉइंट को परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स या अन्य रसायनों के संपर्क में न लाएँ। रासायनिक अवशेष धातु की सतहों को खराब कर सकते हैं, जिससे कनेक्टिविटी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- ⑩ स्टैंडअलोन कैमरा को चार्जिंग पॉइंट को मुलायम, सूखे कपड़े से साफ करें। जंग या जंग को रोकने के लिए तरल डिटरजेंट का उपयोग न करें।

ध्यान दें

- ① कैमरा को रेत और धूल से दूर रखें।
- ② भारी तूफानों जैसे चरम मौसम की स्थितियों में कैमरा का उपयोग न करें।
- ③ कैमरा या बैटरी को अत्यधिक गर्म या ठंडे वातावरण में न छोड़ें। ठंडे या उच्च तापमान से बैटरी जीवन अस्थायी रूप से कम हो सकता है या कैमरा काम करना बंद कर सकता है। ठंडे वातावरण में उपयोग से पहले कैमरे को गर्म करने की सफ़ाई की जाती है।
- ④ तापमान या आर्द्रता में नाटकीय बदलाव से बचें क्योंकि इससे कैमरे पर या अंदर कंडेन्सेशन हो सकता है।
- ⑤ उच्च आर्द्रता वाले वातावरण में, उदाहरण के लिए, सौना, स्टीम रूम और जैकूजी में 1 घंटे से अधिक समय तक इसका उपयोग करने से बचें।
- ⑥ स्टैंडअलोन कैमरा 10 मीटर तक वॉटरप्रूफ है और अधिकतम 1 घंटे तक पानी के भीतर उपयोग किया जा सकता है।
- ⑦ कैमरे की वॉटरप्रूफ सील सुनिश्चित करने के लिए लेंस गार्ड को सही ढंग से स्थापित करें।
- ⑧ कैमरा लेकर तेज़ गति से पानी में कूदने से बचें। एक तेज़ झटका वॉटरप्रूफिंग को नुकसान पहुंचा सकता

है और पानी से खराबी हो सकती है। गोताखोरी या सर्फिंग जैसी गतिविधियों के दौरान, Insta360 अदृश्य गोता केस का उपयोग करने की सफ़िराशि की जाती है (अधिक जानकारी के लिए अदृश्य गोता केस के निर्देशों का संदर्भ लें)।

- ⑨ स्टैंडअलोन कैमरे की वॉटरप्रूफ सील बनाए रखने के लिए microSD कार्ड कवर को कसकर बंद करें। सही बंद होने पर कोई नारंगी नशान दिखाई नहीं देगा। यदि नारंगी भाग देखें, तो कवर को दोबारा बंद करें।



- ⑩ microSD कार्ड निकालने से पहले स्टैंडअलोन कैमरा को पूरी तरह सूखा सुनिश्चित करें – जल प्रवेश को रोकने के लिए।
- ⑪ अगर नमक वाले पानी में उपयोग कर रहे हैं, तो पहले कैमरे को ताजे पानी में 10 मिनट तक डालें, फिर कैमरे को सुखाएं।
- ⑫ कृपया कैमरा के माइक्रोफोन और स्पीकर को साफ़ करने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल न करें, जिससे आंतरिक वॉटरप्रूफ झिल्ली को नुकसान हो सकता है।
- ⑬ कैमरा गीला हो जाने के बाद, बलिट-इन वडि गारड की शोर कमी की कार्यक्षमता और माइक्रोफोन की ऑडियो गुणवत्ता में कमी आ सकती है। अगर कैमरा गीला हो जाए लेकिन वास्तव में पानी में डूबा न हो, तो उपयोग से पहले इसे 6 से 8 घंटे तक सूखने दें। अगर आप कैमरे को पानी के नीचे ले जाते हैं, तो उपयोग से पहले इसे कम से कम 24 घंटे तक सूखने दें।
- ⑭ GO Ultra को मजबूत चुंबकीय क्षेत्र वाले वातावरण (जैसे MRI रूम) में उपयोग न करें।

वशिष्टताएँ

तैज्छं	Insta360 GO Ultra टैंडअलोन कैमरा
नननवयं	CINSABEA

परिचालन तापमान	-20°C से 40°C
चार्जिंग का तापमान	0°C से 40°C
पैगुपैगुपा	5V $\equiv$ 3A
ब्लूटूथ	ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी: 2400MHz-2483.5MHz
	आउटपुट पावर (E.I.R.P.): <10dBm
Wi-Fi	ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी: 2.4GHz Wi-Fi: 2400MHz-2483.5MHz 5GHz Wi-Fi: 5150MHz-5250MHz 5250MHz-5350MHz 5470MHz-5725MHz 5725MHz-5850MHz
	आउटपुट पावर (E.I.R.P.) 2.4GHz Wi-Fi: <13dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5GHz Wi-Fi: 5150-5250 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5250-5350 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5470-5725 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5725-5850 MHz: <20 dBm (FCC/SRRC) <13.97 dBm (CE)
	प्रोटोकॉल: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
बैटरी	क्षमता: 500mAh
	ऊर्जा: 1.935Wh

Informasi Keselamatan

Pernyataan Sangkalan

Mohon membaca Pernyataan Sangkalan ini dengan seksama. Memakai produk ini menandakan bahwa Anda mengetahui dan menerima ketentuan yang terkandung dalam pernyataan sangkalan ini. Melalui pemakaian produk, Anda dengan ini mengetahui dan sepakat bahwa Anda bertanggung jawab terhadap perilaku diri selama memakai produk ini dan terhadap konsekuensi yang bisa terjadi oleh karenanya. Anda setuju mempergunakan produk ini hanya untuk tujuan pemakaian yang baik dan mematuhi hukum. Anda memahami dan menyetujui bahwa Arashi Vision Inc. (yang selanjutnya disebut sebagai 'Insta360') tidak bertanggung jawab untuk segala macam penyalahgunaan, dampak, kerusakan, cedera, hukuman atau kewajiban hukum apapun baik secara langsung maupun tidak langsung, yang disebabkan oleh pemakaian Anda terhadap produk ini dan aksesoris terkait. Sebelum setiap pemakaian, pastikan agar aksesoris produk Anda berfungsi dengan baik. Bila terdapat kerusakan atau hal yang tidak biasa, segera hentikan pemakaian produk. Dalam jangkauan hukum dan peraturan wilayah, Insta360 memiliki hak atas penjelasan dan revisi terakhir atas tanggung jawab ini.

Peringatan

- ① Insta360 GO Ultra mengandung magnet. Jauhkan alat dari pacemaker dan perangkat lain untuk mencegah terjadinya interferensi.
- ② Kamera hanya boleh digunakan pada suhu antara -4°F hingga 104°F (-20°C hingga 40°C).
- ③ Jangan mengisi daya baterai segera setelah digunakan, karena suhu mungkin terlalu tinggi. Disarankan untuk menunggu sampai baterai

mendingin ke suhu kamar sebelum mengisi daya. Mengisi daya baterai di lingkungan dengan suhu lebih dari 104°F (40°C) atau di bawah 32°F (0°C) dapat menyebabkan kegagalan pengisian daya, pelebaran baterai, kebocoran, pemanasan berlebih, atau kerusakan baterai.


- ④ Jangan meninggalkan baterai di dekat sumber panas seperti pemanas, kompor, atau di dalam kendaraan pada hari yang panas.
- ⑤ Bila produk tidak dipakai dalam waktu lama (contohnya 30 hari atau lebih), kapasitas baterai bisa terkuras. Mohon isi ulang daya produk untuk menyalakannya kembali.
- ⑥ Jangan membongkar atau memperbaiki kamera dan baterai sendiri.
- ⑦ Jangan membongkar atau memperbaiki kamera dan baterai sendiri.
- ⑧ Pastikan titik pengisian daya Kamera Mandiri bersih dan tidak rusak.
- ⑨ Jangan paparkan titik pengisian daya Kamera Mandiri ke parfum, kosmetik, atau bahan kimia lain. Residu kimia dapat mengikis permukaan logam, menyebabkan gangguan konektivitas.
- ⑩ Bersihkan titik pengisian daya Kamera Mandiri dengan kain lembut kering. Hindari penggunaan cairan pembersih untuk mencegah korosi atau karat.

Catatan

- ① Jauhkan kamera dari pasir dan debu.
- ② Jangan menggunakan kamera dalam kondisi cuaca ekstrem seperti badai hebat.
- ③ Jangan meninggalkan kamera atau baterai di lingkungan yang sangat panas atau dingin. Suhu dingin atau tinggi dapat secara sementara mengurangi umur baterai atau menyebabkan kamera berhenti bekerja. Di lingkungan suhu rendah, disarankan untuk memanaskan kamera sebelum digunakan.
- ④ Hindari perubahan suhu atau kelembapan yang dramatis karena kondensasi dapat terbentuk pada atau di dalam kamera.
- ⑤ Hindari menggunakannya lebih dari 1 jam di lingkungan dengan

kelembapan tinggi, misalnya, sauna, ruang uap, dan jacuzzi.

- ⑥ Kamera Mandiri memiliki ketahanan air hingga 10 meter dan dapat digunakan di bawah air maksimal 1 jam.
- ⑦ Pasang pelindung lensa dengan benar untuk memastikan ketahanan air kamera.
- ⑧ Hindari melompat ke dalam air dengan kecepatan tinggi dengan kamera. Dampak yang kuat dapat merusak ketahanan air dan menyebabkan kerusakan air. Saat melakukan aktivitas seperti menyelam atau selancar, disarankan untuk menggunakan Insta360 Invisible Dive Case (lihat petunjuk Invisible Dive Case untuk detail lebih lanjut).
- ⑨ Tutup rapat penutup kartu microSD Kamera Mandiri – bila tertutup sempurna, tanda oranye tidak akan terlihat. Jika masih ada area oranye, buka dan tutup kembali.



- ⑩ Pastikan Kamera Mandiri benar-benar kering sebelum mengeluarkan kartu microSD untuk mencegah air masuk ke slot.
- ⑪ Jika digunakan di air laut, rendam kamera dalam air tawar selama 10 menit terlebih dahulu, lalu keringkan kamera. Periksa kebersihan dan kekeringan titik pengisian daya di belakang Kamera Mandiri sebelum memasukkannya ke Action Pod.
- ⑫ Jangan menggunakan pengering rambut untuk mengeringkan lubang speaker dan mikrofon, karena ini dapat merusak membran tahan air internal.
- ⑬ Setelah kamera basah, kinerja pengurangan kebisingan Built-in Wind

setiap penggunaan, pastikan aksesori anda berfungsi dengan baik. Jika terdapat sebarang kerosakan atau ketidakteraturan operasi, hentikan penggunaannya dengan serta-merta. Dalam skop undang-undang dan peraturan negeri, Insta360 berhak mendapatkan penjelasan dan semakan akhir bagi komitmen tersebut.

Amaran


- ① Insta360 GO Ultra mengandungi magnet. Jauhkan ia daripada perentak jantung dan peranti lain untuk mengelakkan gangguan.
- ② Kamera hanya boleh digunakan dalam suhu antara -4°F hingga 104°F (-20°C hingga 40°C).
- ③ Jangan cas bateri dengan segera selepas penggunaan, kerana suhu mungkin terlalu tinggi. Disarankan untuk menunggu sehingga bateri sejuk ke suhu bilik sebelum mengecas. Mengecas bateri dalam persekitaran lebih tinggi daripada 104°F (40°C) atau lebih rendah daripada 32°F (0°C) boleh menyebabkan kegagalan pengecasan, pembengkakan bateri, kebocoran, pemanasan berlebihan, atau kerosakan bateri.
- ④ Jangan tinggalkan bateri berhampiran sumber haba seperti pemanas, dapur, atau dalam kenderaan pada hari yang panas.
- ⑤ Jika produk tidak digunakan untuk jangka masa yang lama (cth. 30 hari atau lebih lama), kuasa bateri mungkin kehabisan. Sila cas produk untuk menghidupkannya.
- ⑥ Jangan membongkar atau membaiki kamera dan bateri sendiri.
- ⑦ Jangan jatuhkan atau tampar kamera atau bateri, dan jangan meletakkan objek berat di atasnya. Menjatuhkan kamera atau memberi tekanan kuat padanya boleh merosakkan komponen dalaman dan menyebabkan ia berfungsi secara tidak normal.
- ⑧ Pastikan titik pengecas Kamera Bebas bersih dan tidak rosak.
- ⑨ Jangan dedahkan titik pengecas Kamera Bebas kepada minyak wangi,

kosmetik atau bahan kimia lain. Sisa kimia boleh mengakis permukaan logam, mengakibatkan masalah sambungan.

- ⑩ Bersihkan titik pengecas Kamera Bebas dengan kain lembut kering. Elakkan penggunaan pencair cecair untuk mencegah kakisan atau karat.

Nota

- ① Jauhkan kamera dari pasir dan debu.
- ② Jangan gunakan kamera dalam keadaan cuaca ekstrem seperti ribut kuat.
- ③ Jangan tinggalkan kamera atau bateri dalam persekitaran yang sangat panas atau sejuk. Suhu sejuk atau tinggi boleh memendekkan jangka hayat bateri sementara atau menyebabkan kamera berhenti berfungsi.
- ④ Elakkan perubahan suhu atau kelembapan yang dramatik kerana kondensasi mungkin terbentuk di atas atau dalam kamera.
- ⑤ Elakkan menggunakannya lebih dari 1 jam dalam persekitaran kelembapan tinggi, contohnya sauna, bilik wap, dan jacuzzi.
- ⑥ Kamera Bebas memiliki kalis air sehingga 10 meter dan boleh digunakan di bawah air maksimum 1 jam.
- ⑦ Pasang pelindung lensa dengan betul untuk memastikan kalis air kamera.
- ⑧ Elakkan terjun ke dalam air dengan kelajuan tinggi bersama kamera. Impak yang kuat boleh merosakkan kalis air dan menyebabkan kerosakan air. Semasa melakukan aktiviti seperti menyelam atau meluncur, disarankan untuk menggunakan Sarung Menyelam Tidak Nampak Insta360 (rujuk arahan Sarung Menyelam Tidak Nampak untuk maklumat lanjut).
- ⑨ Tutup rapat penutup kad microSD Kamera Bebas – apabila ditutup sempurna, tanda oren tidak akan kelihatan. Jika masih kelihatan, buka dan tutup semula.



- ⑩ Pastikan Kamera Bebas benar-benar kering sebelum mengeluarkan kad microSD bagi mencegah air masuk ke slot.
- ⑪ Jika digunakan dalam air masin, rendam kamera dalam air tawar selama 10 minit terlebih dahulu, kemudian keringkan kamera. Periksa kebersihan dan kekeringan titik pengecas di belakang Kamera Bebas sebelum memasukkannya ke Action Pod.
- ⑫ Jangan gunakan pengering rambut untuk mengeringkan lubang pembesar suara dan mikrofon, kerana ini boleh merosakkan membran kalis air dalaman.
- ⑬ Setelah kamera basah, prestasi pengurangan bunyi Pelindung Angin Terbina dan kualiti audio mikrofon mungkin berkurang. Jika kamera basah tetapi tidak tenggelam dalam air, biarkan ia kering selama 6 hingga 8 jam sebelum digunakan. Jika anda membawa kamera ke dalam air, biarkan ia kering sekurang-kurangnya 24 jam sebelum digunakan.
- ⑭ Jangan gunakan GO Ultra di persekitaran bermedan magnet kuat (cth: bilik MRI).

Spesifikasi

Nama	Insta360 GO Ultra Kamera berasingan
Model	CINSABEA
Suhu Operasi	-20°C hingga 40°C
Suhu pengecasan	0°C hingga 40°C
Input	5V  3A
Bluetooth	Frekuensi Operasi: 2400MHz-2483.5MHz
	Kuasa Output (E.I.R.P.): <10dBm


ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นคุณเข้าใจและยอมรับว่า Arashi Vision Inc. (ดังจะเรียกต่อไปว่า 'Insta360') ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆในการนำไปใช้งานในทางที่ผิดพลาดที่ตามมาความเสียหาย การบาดเจ็บค่าปรับหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ก่อนที่จะใช้งานทุกครั้ง คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์เสริมของคุณทำงานอย่างเหมาะสมหากมีความเสียหายหรือความผิดปกติใดก็ตาม คุณจะต้องหยุดใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวทันทีภายในขอบเขตกฎหมายและกฎข้อบังคับของรัฐ Insta360 ขอสงวนสิทธิ์เรื่องคำอธิบายสุดท้ายและการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพัน.

คำเตือน

- ① Insta360 GO 3S มีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบเก็บผลิตภัณฑ์ให้อยู่ไกลจากเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน
- ② กล้องควรใช้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -4°F ถึง 104°F (-20°C ถึง 40°C) เท่านั้น
- ③ อย่าชาร์จแบตเตอรี่ทันทีหลังการใช้งาน เนื่องจากอุณหภูมิอาจสูงเกินไป ก่อนจะชาร์จ แนะนำให้รอแบตเตอรี่เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้องก่อนการชาร์จแบตเตอรี่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 104°F (40°C) หรือต่ำกว่า 32°F (0°C) อาจทำให้การชาร์จล้มเหลว เพราะแบตเตอรี่จะขยายตัว รวดเร็ว ร้อนเกินไปจนทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
- ④ อย่าเก็บแบตเตอรี่ไว้ในใกล้แหล่งความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อน หม้อหุงข้าวหรือในยานพาหนะในช่วงที่อากาศร้อน
- ⑤ หากจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลานาน (เช่น 30 วันหรือนานกว่านั้น) คุณจะต้องใช้แบตเตอรี่ให้หมดโปรดชาร์จผลิตภัณฑ์เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์
- ⑥ อย่าถอดชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมกล้องและแบตเตอรี่ด้วยตัว
- ⑦ อย่าทำตกหรือกระแทกกล้องหรือแบตเตอรี่ และอย่าวางของหนักทับบนกล้อง หากทำกล้องตกหรือโดนทับด้วยของหนัก อาจทำให้ส่วนประกอบภายในเสียหายและทำงานผิดปกติได้
- ⑧ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดชาร์จของกล้องสแตนด์โลนสะอาดและไม่เสียหาย อย่าให้จุดชาร์จกล้องสแตนด์โลนสัมผัสน้ำหอม เครื่องสำอาง หรือสารเคมีอื่น ๆ สารตกค้างอาจกัดกร่อนพื้นผิวโลหะ - ทำให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อ
- ⑩ ห้ามทำความสะอาดจุดชาร์จของกล้องสแตนด์โลนด้วยผ้าแห้งนุ่ม ห้ามใช้สารทำความสะอาดเหลวเพื่อป้องกันการกัดกร่อนหรือสนิม

หมายเหตุ

- ① เก็บกล้องให้พ้นจากทรายและฝุ่น
- ② ห้ามใช้ในสภาพอากาศที่รุนแรง เช่น พายุรุนแรง
- ③ อย่าทิ้งกล้องหรือแบตเตอรี่ไว้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือเย็นจัด อุณหภูมิที่เย็นหรือสูงอาจทำให้แบตเตอรี่หมดหรือทำให้กล้องหยุดทำงานได้ ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ ขอแนะนำให้หากล้องให้อุ่นก่อนใช้งาน
- ④ หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความชื้นที่รวดเร็ว เนื่องจาก อาจเกิดการควบแน่นบนหรือภายในกล้อง
- ⑤ เพื่อรักษาคุณสมบัติกันน้ำของกล้อง หลีกเลี่ยงการใช้น้ำในกล้องเกิน 1 ชั่วโมงในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องอาบน้ำ ห้องอบไอน้ำ และจากซบซี
- ⑥ กล้องสแตนด์บายได้นานกว่า 10 เมตร ใช้ได้น้ำได้สูงสุด 1 ชั่วโมง
- ⑦ ติดตั้งฝาครอบเลนส์อย่างถูกต้องเพื่อรักษาความกันน้ำ
- ⑧ หลีกเลี่ยงการกระโดดลงน้ำด้วยความเร็วสูงพร้อมกล้องแรงกระแทกที่รุนแรงอาจส่งผลต่อการกันน้ำและทำให้เกิดความเสียหายจากน้ำได้ เมื่อเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยง เช่น ดำน้ำหรือโต้คลื่น ขอแนะนำให้ใช้เคสดำน้ำ (โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับเคสดำน้ำสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)
- ⑨ ปิดฝา microSD ให้แน่นสนิท - เมื่อปิดถูกต้องจะไม่เห็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมให้เปิดปิดใหม่



- ⑩ ตรวจสอบให้กล้องสแตนด์บายได้นานก่อนถอดการ์ด เพื่อป้องกันน้ำเข้าไปในช่อง
- ⑪ หลังจากใช้กล้องในน้ำทะเลแล้ว ให้ล้างพื้นผิวกล้องด้วยน้ำสะอาดและแช่น้ำจืดเป็นเวลา 10 นาทีแล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มและปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติในที่ระบายอากาศ
- ⑫ สายไฟง่าตัวและไมโครโฟนมีเมมเบรนกันน้ำอยู่ภายในอย่าใช้ของแ

หมเพื่อทำลายเมมเบรนกันน้ำหรือใช้เครื่องเป่าผมเป่ากล้องให้แห้งเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียการป้องกันน้ำ

⑬ หลังจากกล้องเบี่ยง อุปกรณ์ป้องกันลมที่ติดมาในตัวเครื่องประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวนและคุณภาพเสียงของไมโครโฟนอาจลดลง หากกล้องเบี่ยงแต่ไม่ได้จมอยู่ในน้ำ ให้ปล่อยให้แห้งประมาณ 6 ถึง 8 ชั่วโมงก่อนใช้งาน หากคุณนำกล้องไปได้น้ำ ควรปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนใช้งาน

⑭ ห้ามใช้ GO Ultra ในพื้นที่ที่มีสนามแม่เหล็กแรง (เช่น ห้อง MRI)

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อ	Insta360 GO Ultra กล้องแบบแยกเดี่ยว
รุ่น	CINSABEA
อุณหภูมิการทำงาน	-20°C ถึง 40°C
อุณหภูมิสำหรับการชาร์จ	0°C ถึง 40°C
กำลังไฟขาเข้า	5V = 3A
บลูทูธ	ความถี่สำหรับการทำงาน: 2400MHz-2483.5MHz
	กำลังไฟขาออก (E.I.R.P.): <10dBm
Wi-Fi	ความถี่สำหรับการทำงาน 2.4GHz Wi-Fi: 2400MHz-2483.5MHz 5GHz Wi-Fi: 5150MHz-5250MHz 5250MHz-5350MHz 5470MHz-5725MHz 5725MHz-5850MHz
	กำลังไฟขาออก (E.I.R.P.) 2.4GHz Wi-Fi: <13dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)

Wi-Fi	5GHz Wi-Fi: 5150–5250 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5250–5350 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5470–5725 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5725–5850 MHz: <20 dBm (FCC/CE/CE) <13.97 dBm (CE)
	โปรโตคอล: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
แบตเตอรี่	ความจุ: 500mAh
	พลังงาน: 1.935Wh

Tiếng Việt

Thông tin An toàn

Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm

Vui lòng đọc kỹ Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm này. Sử dụng sản phẩm này có nghĩa là bạn thừa nhận và chấp nhận các điều khoản của tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này. Bằng cách sử dụng sản phẩm này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất về hành vi của mình khi sử dụng sản phẩm và bất cứ hậu quả nào mà nó gây ra. Bạn đồng ý chỉ sử dụng sản phẩm này cho các mục đích phù hợp và hợp pháp. Bạn hiểu và đồng ý rằng Arashi Vision Inc. (sau đây gọi là "Insta360") không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả hành động sử dụng sai mục đích, hậu quả, thiệt hại, thương tích, hình phạt hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp khi bạn sử dụng sản phẩm này và các phụ kiện đi kèm. Đảm bảo các phụ kiện của bạn hoạt động tốt trước mỗi lần sử dụng. Dừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức nếu có bất kỳ hư hỏng hoặc bất thường nào. Trong phạm


vi luật pháp và quy định của tiểu bang, Insta360 có quyền diễn giải cuối cùng và sửa đổi đối với cam kết.

Cảnh báo

- ① Insta360 GO Ultra có chứa nam châm. Để nó cách xa máy tạo nhịp tim và các thiết bị khác để tránh nhiễu.
- ② Máy ảnh chỉ nên được sử dụng trong dải nhiệt độ từ -4°F đến 104°F (-20°C đến 40°C).
- ③ Không sạc pin ngay sau khi sử dụng, vì nhiệt độ có thể quá cao. Khuyến nghị chờ cho pin nguội về nhiệt độ phòng trước khi sạc. Sạc pin trong môi trường có nhiệt độ trên 104°F (40°C) hoặc dưới 32°F (0°C) có thể dẫn đến lỗi sạc, pin bị phồng, rò rỉ, quá nhiệt hoặc hư hỏng pin.
- ④ Không để pin gần các nguồn nhiệt như lò sưởi, bếp, hoặc trong xe vào những ngày nóng.
- ⑤ Nếu không sử dụng sản phẩm trong một khoảng thời gian dài (ví dụ: 30 ngày hoặc lâu hơn), pin có thể bị kiệt. Vui lòng sạc sản phẩm để bật pin lên.
- ⑥ Không tự tháo rời hoặc sửa chữa máy ảnh và pin.
- ⑦ Không làm rơi hoặc va đập vào sản phẩm. Không đặt vật nặng đè lên sản phẩm.
- ⑧ Đảm bảo các điểm sạc trên Máy Ảnh Độc Lập sạch và không hư hỏng.
- ⑨ Không để các điểm sạc của Máy Ảnh Độc Lập tiếp xúc với nước hoa, mỹ phẩm hoặc hóa chất khác. Cẩn hóa chất có thể ăn mòn bề mặt kim loại – gây ra sự cố kết nối.
- ⑩ Làm sạch điểm sạc của Máy Ảnh Độc Lập bằng vải khô mềm. Không sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng để tránh ăn mòn hoặc oxy hóa.

Ghi chú

- ① Giữ máy ảnh xa khỏi cát và bụi.
- ② Không sử dụng máy ảnh trong điều kiện thời tiết cực đoan như bão lớn.
- ③ Không để máy ảnh hoặc pin trong môi trường cực kỳ nóng hoặc lạnh. Nhiệt độ lạnh hoặc cao có thể làm giảm tạm thời tuổi thọ pin hoặc khiến máy ảnh ngừng hoạt động.
- ④ Tránh thay đổi nhiệt độ hoặc độ ẩm đột ngột vì sự ngưng tụ có thể hình thành trên hoặc trong máy ảnh.
- ⑤ Tránh sử dụng máy ảnh trong môi trường độ ẩm cao hơn 1 giờ, ví dụ như phòng xông hơi, phòng hơi nước và bồn tắm Jacuzzi.
- ⑥ Máy Ảnh Độc Lập có khả năng chống nước 10 mét, sử dụng dưới nước tối đa 1 giờ.
- ⑦ Lắp chính xác nắp ống kính để đảm bảo độ kín nước.
- ⑧ Tránh nhảy xuống nước với tốc độ cao khi mang theo máy ảnh. Một tác động mạnh có thể làm hỏng khả năng chống nước và gây hư hỏng do nước. Khi tham gia các hoạt động như lặn hoặc lướt sóng, nên sử dụng Hộp lặn vô hình Insta360 (tham khảo hướng dẫn sử dụng Hộp lặn vô hình để biết thêm chi tiết).
- ⑨ Đóng chặt nắp thẻ microSD – khi đúng khớp sẽ không thấy vạch cam. Nếu thấy, mở và đóng lại.



- ⑩ Đảm bảo Máy Ảnh Độc Lập hoàn toàn khô ráo trước khi tháo thẻ

microSD.

- ⑪ Nếu sử dụng trong nước muối, ngâm máy ảnh trong nước sạch từ 10 phút trước, sau đó làm khô máy ảnh. Kiểm tra điểm sạc phía sau Máy Ảnh Độc Lập phải sạch và khô trước khi lắp vào Action Pod.
- ⑫ Không sử dụng máy sấy tóc để làm khô lỗ loa và micro, vì điều này có thể làm hỏng màng chống nước bên trong.
- ⑬ Sau khi làm ướt máy ảnh, hiệu suất giảm tiếng ồn của Bộ giảm gió tích hợp và chất lượng âm thanh của micro có thể bị giảm. Nếu máy ảnh bị ướt nhưng không bị ngập trong nước, hãy để máy khô trong 6 đến 8 giờ trước khi sử dụng. Nếu mang máy ảnh xuống nước, hãy để máy khô ít nhất 24 giờ trước khi sử dụng.
- ⑭ Không sử dụng GO Ultra trong môi trường từ trường mạnh (ví dụ: phòng MRI).

Thông số kỹ thuật

Tên	Insta360 GO Ultra Máy ảnh độc lập
Mẫu	CINSABEA
Nhiệt độ hoạt động	-20°C đến 40°C
Nhiệt độ sạc	0°C đến 40°C
Đầu vào	5V  3A
Bluetooth	Tần số hoạt động: 2400MHz-2483.5MHz
	Công suất đầu ra (E.I.R.P): <10dBm
Wi-Fi	Tần số hoạt động 2.4GHz Wi-Fi: 2400MHz-2483.5MHz

Wi-Fi	5GHz Wi-Fi: 5150MHz–5250MHz 5250MHz–5350MHz 5470MHz–5725MHz 5725MHz–5850MHz
	Công suất đầu ra (E.I.R.P.) 2.4GHz Wi-Fi: <13dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5GHz Wi-Fi: 5150–5250 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5250–5350 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5470–5725 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5725–5850 MHz: <20 dBm (FCC/CE/RRRC) <13.97 dBm (CE)
	Giao thức: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Pin	Công suất: 500mAh
	Năng lượng: 1.935Wh

Türkçe

Güvenlik Bilgileri

Feragatname

Lütfen bu Feragatname'yi dikkatlice okuyun. Bu ürünü kullanmak, bu feragatnamenin şartlarını kabul ettiğinizi ve onayladığınızı anlamına gelir. Bu ürünü kullanarak, bu ürünü kullanırken kendi davranışınızdan ve buna bağlı sonuçlardan yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu kabul ve onaylıyorsunuz. Bu ürünü sadece uygun ve yasal amaçlar için

kullanacağınızı kabul edersiniz. Arashi Vision Inc.'in (bundan sonra 'Insta360' olarak anılacaktır) bu ürünü ve ilgili aksesuarları kullanmanız sonucu doğrudan veya dolaylı olarak karşılaştığınız her türlü yanlış kullanım, sonuçlar, zararlar, yaralanmalar, cezalar veya diğer yasal sorumluluklar için hiçbir sorumluluk kabul etmediğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Her kullanımdan önce, aksesuarlarınızın düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun. Herhangi bir hasar veya düzensizlik varsa, hemen kullanmayı bırakın. Eyalet yasaları ve yönetmelikleri kapsamında, Insta360, taahhüt için nihai açıklama ve revizyon hakkını saklı tutar.

Uyarılar


- ① Insta360 GO Ultra, mıknatıslar içerir. Arpacıklardan ve diğer cihazlardan uzak tutunuz, karışıklık olmaması için.
- ② Kamera yalnızca -4°F ile 104°F (-20°C ile 40°C) arasındaki sıcaklıklarda kullanılmalıdır.
- ③ Kullanımdan hemen sonra bataryayı şarj etmeyin, çünkü sıcaklık çok yüksek olabilir. Batarya soğuyana kadar oda sıcaklığında beklemeniz tavsiye edilir. 104°F (40°C) üzerindeki veya 32°F (0°C) altındaki ortamda batarya şarj etmek, şarj hatasına, batarya genişlemesine, sızıntıya, aşırı ısınmaya veya batarya hasarına yol açabilir.
- ④ Bataryayı ısıtıcı, ocak gibi ısı kaynaklarının yakınında bırakmayın veya sıcak bir günde araçta bırakmayın.
- ⑤ Eğer ürün uzun süre kullanılmazsa (örneğin, 30 gün veya daha uzun süre), batarya boşalabilir. Ürünü açmak için lütfen şarj ediniz.
- ⑥ Kamerayı ve bataryayı kendiniz sökmeyin veya tamir etmeyin.
- ⑦ Ürünü düşürmeyin veya vurmeyin. Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
- ⑧ Bağımsız Kameranın şarj noktalarının temiz ve hasarsız olduğundan emin olun.
- ⑨ Bağımsız Kameranın şarj noktalarını parfüm, kozmetik veya diğer kimyasallara maruz bırakmayın. Kimyasal kalıntılar metal yüzeyleri

aşındırarak bağlantı sorunlarına yol açabilir.

- ⑩ Bağımsız Kameranın şarj noktalarını yumuşak kuru bezle temizleyin. Sıvı temizleyici kullanmayın – bu korozyon veya oksidasyona neden olabilir.

Notlar

- ① Kamerayı kum ve tozdan uzak tutun.
- ② Kamerayı şiddetli fırtınalar gibi aşırı hava koşullarında kullanmayın.
- ③ Kamerayı veya bataryayı aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda bırakmayın. Soğuk veya yüksek sıcaklıklar, batarya ömrünü geçici olarak kısaltabilir veya kameranın çalışmamasına neden olabilir.
- ④ Kameranın üzerinde veya içinde yoğuşma oluşabileceği için dramatik sıcaklık veya nem değişikliklerinden kaçının.
- ⑤ Yüksek nemli ortamlarda, örneğin saunalar, buhar odaları ve jakuzilerde 1 saatten fazla kullanmaktan kaçının.
- ⑥ Bağımsız Kamera 10 metre su geçirmezliğe sahiptir ve maksimum 1 saat su altında kullanılabilir.
- ⑦ Su geçirmezliği sağlamak için lens koruyucuyu doğru şekilde takın.
- ⑧ Kamerayla yüksek hızda suya atlamaktan kaçının. Güçlü bir darbe, su geçirmezliği tehlikeye atabilir ve su hasarına yol açabilir. Dalış veya sörf gibi aktiviteler yaparken, Insta360 Invisible Dive Case kullanmanız tavsiye edilir (daha fazla bilgi için Invisible Dive Case'in talimatlarına bakın).
- ⑨ Bağımsız Kameranın su geçirmezliğini korumak için microSD kart kapağını sıkıca kapatın. Doğru kapatıldığında turuncu işaret görünmez. Görünüyorsa kapağı yeniden açıp kapatın.



- ⑩ microSD kartı çıkarmadan önce Bağımsız Kameranın tamamen kuruduğundan emin olun – su sızıntısını önlemek için.
- ⑪ Tuzlu su kullanıyorsanız, önce kamerayı 10 dakika tatlı suda bekletin, sonra kamerayı kurutun.
- ⑫ Hoparlör ve mikrofon deliklerini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın, çünkü bu iç su geçirmez zara zarar verebilir.
- ⑬ Kamera suyla temas ettikten sonra, yerleşik Rüzgar Kalkanı'nın gürültü azaltma performansı ve mikrofonun ses kalitesi azalabilir. Kamera ıslanmış ancak suya batmamışsa, kullanmadan önce 6 ila 8 saat kurumasını bekleyin. Kamerayı suya soktuysanız, kullanmadan önce en az 24 saat kurumasını bekleyin.
- ⑭ GO Ultra'yı MRI odası gibi güçlü manyetik alanlı ortamlarda kullanmayın.

Teknik Özellikler

İsim	Insta360 GO Ultra Bağımsız kamera
Model	CINSABEA
Çalışma Sıcaklığı	-4°F ile 104°F (-20°C ile 40°C)
Şarj sıcaklığı	32°F ile 104°F (0°C ile 40°C) arası
Giriş	5V  3A
Bluetooth	İşletim Frekansı: 2400MHz-2483.5MHz
	Çıkış Gücü (E.I.R.P.): <10dBm
Wi-Fi	İşletim Frekansı
	2.4GHz Wi-Fi: 2400MHz–2483.5MHz
	5GHz Wi-Fi: 5150MHz–5250MHz

Wi-Fi	5250MHz–5350MHz 5470MHz–5725MHz 5725MHz–5850MHz
	Çıkış Gücü (E.I.R.P.) 2.4GHz Wi-Fi: <13dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5GHz Wi-Fi: 5150–5250 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5250–5350 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5470–5725 MHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5725–5850 MHz: <20 dBm (FCC/SRRC) <13.97 dBm (CE)
	Protokol: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Batarya	Kapasite: 500mAh
	Enerji: 1.935Wh

Compliance Information

Apple, Apple Find My, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

FCC Statement

Supplier's Declaration of Conformity

Product Name: Insta360 GO Ultra Standalone Camera

Model Number: CINSABEA

Responsible Party: Arashi Vision (U.S.) LLC

Responsible Party Address: 2323 Main St, Unit 16, Irvine, CA 92614, United States

Website: www.insta360.com

We, Arashi Vision (U.S.) LLC, being the responsible party, declares that the above mentioned

model was tested to demonstrate complying with all applicable FCC rules and regulations.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC SAR

This product complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device can be used in portable exposure condition without restriction. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head and body.

These requirements set a SAR limit of 4 W/kg averaged over ten gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the limbs.

ISED STATEMENT

CAN ICES-(B) / NMB-(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the RSS-102.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. Le dispositif portable est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head and body.

Ces exigences un SAR limite de 1,6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur le tête et corps.

These requirements set a SAR limit of 4W/kg averaged over ten grams of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the limbs.

Ces exigences un SAR limite de 4 W/kg en moyenne pour dix gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur le membres.

The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

KC Compliance Notice

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음 .

해당 무선설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다 .

EU&UK Declaration of Conformity



Declaration of Conformity

Arashi Vision Inc. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at <https://www.insta360.com/euro-compliance>.

RF Exposure Information (SAR)

This device is in compliance with Specific Absorption Rate (SAR) limits for general population/uncontrolled exposure (Localized 10-gram SAR for head and trunk, limit: 2.0W/kg) specified in Council Recommendation 1999/519/EC, ICNIRP Guidelines, and RED (Directive 2014/53/EU).

Konformitätserklärung

Arashi Vision Inc. erklärt hiermit dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Eine Kopie der EU Konformitätserklärung ist online unter <http://www.insta360.com/euro-compliance> verfügbar.

Informationen zur HF-Exposition (SAR) Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für die spezifische Absorptionsrate (SAR) für die Allgemeinbevölkerung/unbeaufsichtigte Exposition (lokal gemittelte 10-Gramm-SAR für Kopf und Rumpf, Grenzwert: 2,0 W/kg), festgelegt in der Ratsempfehlung 1999/519/EG, den ICNIRP-Richtlinien und der RED-

Déclaration de conformité

Arashi Vision Inc. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible en ligne à l'adresse <http://www.insta360.com/euro-compliance>.

Informations sur l'exposition aux RF (DAS)

Cet appareil est conforme aux limites de Débit d'Absorption Spécifique (DAS) pour la population générale/exposition non contrôlée (DAS localisé sur 10 grammes pour la tête et le tronc, limite : 2,0 W/kg) spécifiées dans la Recommandation du Conseil 1999/519/CE, les Directives ICNIRP et la Directive RED 2014/53/UE.

PRÉCAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL

N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital, un avion ou un équipement automobile en raison des radiofréquences qui peuvent produire des interférences.

Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.

Eloigner les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes.

Eloigner les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.

Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné.

Le DAS maximal autorisé est de 2 W/ kg pour la tête et le tronc et de 4 W/ kg pour les membres.

La ou les valeurs du débit d'absorption spécifique pour l'Appareil photo autonome : DAS tête : 0,111 W/kg, DAS tronc: 0,45 W/kg, DAS membre : 0,45 W/kg.

Dichiarazione di conformità

Arashi Vision Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo <http://www.insta360.com/euro-compliance>.

Informazioni sull'esposizione alle RF (SAR)

Questo dispositivo è conforme ai limiti di Tasso di Assorbimento Specifico (SAR) per la popolazione generale/esposizione non controllata (SAR localizzato su 10 grammi per testa e tronco, limite: 2,0 W/kg) specificati nella Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, nelle Linee Guida ICNIRP e nella Direttiva RED 2014/53/UE.

Declaración de Conformidad

Por la presente Arashi Vision Inc. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. Una copia de la Declaración UE de conformidad está disponible online en <http://www.insta360.com/euro-compliance>.

Información sobre exposición a RF (SAR) Este dispositivo cumple con los límites de Tasa de Absorción Específica (SAR) para población general/exposición no controlada (SAR localizado de 10 gramos para cabeza y torso, límite: 2,0 W/kg) establecidos en la Recomendación del Consejo 1999/519/CE, las Directrices ICNIRP y la Directiva RED 2014/53/UE.

Declaração de Conformidade

Arashi Vision Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da diretiva 2014/53/UE. Uma cópia da Declaração de Conformidade da UE está disponível online em <http://www.insta360.com/euro-compliance>.

Informações sobre exposição a RF(SAR) Este dispositivo está em conformidade com os limites de Taxa de Absorção Específica (SAR) para população em geral/exposição não controlada (SAR localizado de 10 gramas para cabeça e tronco, limite: 2,0 W/kg) especificados na Recomendação do Conselho 1999/519/CE, nas Diretrizes ICNIRP e na Diretiva RED 2014/53/UE.

Декларация о Соответствии

Настоящим, Arashi Vision Inc. заявляет что данный продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директивы 2014/53/EC. Копия Декларации о Соответствии ЕС доступна в Интернете по адресу <http://www.insta360.com/euro-compliance>.

Информация о воздействии RF (SAR)

Данное устройство соответствует предельным значениям Удельной Поглощённой Мощности (SAR) для общего населения/неконтролируемого воздействия (локальное усреднение SAR на 10 грамм для головы и туловища, предел: 2,0 Вт/кг), установленным в Рекомендации Совета 1999/519/EC, руководствах ICNIRP и Директиве RED 2014/53/EC.

GB Compliance Statement

Arashi Vision Inc. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirement and other relevant provisions of Radio Equipment Regulations 2017. A copy of the GB Declaration of Conformity is available online at <http://www.insta360.com/euro-compliance>.

The device is restricted to indoor use when operated in the European Community using frequency 5150MHz~5250MHz to reduce the potential for interference.



	BE	BG	CZ	DK	DE	EE
	IE	EL	ES	FR	HR	IT
	CY	LV	LT	LU	HU	MT
	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK(NI)	TR	NO
	CH	IS	LI			



WEEE Directive

Correctly dispose of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU/UK. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To safely recycle your device, please use return and collection systems or contact the retailer where the device was originally purchased.

WEEE-Richtlinie

Entsorgen Sie dieses Produkt ordnungsgemäß. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU/im Vereinigten Königreich nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um eventuelle Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Gerät sicher zu recyceln, nutzen Sie bitte Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät ursprünglich gekauft haben.

Directive DEEE

Veillez jeter correctement ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE/le Royaume-Uni. Pour éviter tout dommage lié à l'environnement ou à la santé humaine ou à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour recycler votre appareil en toute sécurité, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel l'appareil a été

acheté.

Direttiva WEEE

Come smaltire correttamente questo prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE/Regno Unito. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute dovuti allo smaltimento abusivo dei rifiuti, assicurati di riciclare responsabilmente questo prodotto al fine di riutilizzare i materiali. Per riciclare in sicurezza il tuo dispositivo, utilizza i sistemi di ritiro e restituzione o contatta il rivenditore dal quale hai acquistato il prodotto.

Directiva WEEE

Desecha correctamente este producto. Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en la UE/UK. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación no controlada de desechos, recicla de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para reciclar tu dispositivo de manera segura, utiliza los sistemas de devolución y recolección o comunícate con el minorista donde compraste originalmente el dispositivo.

Diretiva WEEE

Descarte corretamente este produto. Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE/UK. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte descontrolado de resíduos, recicle com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para reciclar seu dispositivo com segurança, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o dispositivo foi comprado originalmente.

Директива WEEE

Правильно утилизируйте этот продукт. Эта маркировка указывает на то, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС/Великобритании. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к переработке, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы безопасно утилизировать устройство, используйте системы возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого было первоначально приобретено устройство.



Information on charging specifications

The power delivered by the charger must be between min 10 Watts required by the radio equipment, and max 33 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Information on fast charging specifications

USB PD fast charging

充电规格信息

充电器提供的功率必须在无线电设备所需的最小 10 瓦和最大 33 瓦之间，以实现最大充电速度。

快速充电规格信息

USB PD 快速充电

Informationen zu den Ladespezifikationen

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 10 Watt, die die Funkausrüstung benötigt, und maximal 33 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

Informationen zu den Schnelllade-Spezifikationen

USB-PD-Schnellladung

Información sobre las especificaciones de carga

La potencia suministrada por el cargador debe estar entre los 10 vatios mínimos requeridos por el equipo de radio y los 33 vatios máximos para conseguir la máxima velocidad de carga.

Información sobre las especificaciones de carga rápida

Carga rápida USB PD

Informations sur les spécifications de chargement

La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre minimum 10 watts requis par l'équipement radio, et maximum 33 watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

Informations sur les spécifications de charge rapide

Charge rapide USB PD

Informazioni sulle specifiche di ricarica

La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra un minimo di 10 Watt richiesti

dall'apparecchiatura radio e un massimo di 33 Watt per raggiungere la velocità di ricarica massima.

Informazioni sulle specifiche di ricarica rapida

Ricarica rapida USB PD

Informatie over oplaadspecificaties

Het vermogen geleverd door de lader moet tussen minimaal 10 Watt, vereist door de radioapparatuur, en maximaal 33 Watt zijn om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

Informatie over snellaadspecificaties

USB PD snel opladen

Informacje o specyfikacjach ładowania

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między min 10 Watów wymaganych przez sprzęt radiowy, a maksymalnie 33 Watów, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

Informacje o specyfikacjach szybkiego ładowania

Szybkie ładowanie USB PD

Informações sobre especificações de carregamento

A potência fornecida pelo carregador deve estar entre o mínimo de 10 Watts exigido pelo equipamento de rádio e o máximo de 33 Watts para atingir a velocidade máxima de carregamento.

Informações sobre especificações de carregamento rápido

Carregamento rápido USB PD

Информация о технических характеристиках зарядки

Мощность, подаваемая зарядным устройством, должна находиться в диапазоне от 10 Вт, необходимых для работы радиоаппаратуры, до 33 Вт, чтобы достичь максимальной скорости зарядки.

Информация о характеристиках быстрой зарядки

Быстрая зарядка PD USB

充電仕様に関する情報

充電器から供給される電力は、無線機器が必要とする最小 10 ワットから、最大充電速度を達成するための最大 33 ワットの間である必要があります。

急速充電仕様に関する情報

USB PD 急速充電

충전 사양에 대한 정보

최대 충전 속도를 달성하기 위해 충전기에서 공급되는 전력이 무선 장비에 필요한 10W~33W 사이여야 합니다.

고속 충전 사양에 대한 정보

USB PD 고속 충전

充電規格資訊

充電器提供的功率必須介於無線電裝置所需的最小 10 瓦和最大 33 瓦之間，才能達到最大充電速度。

快速充電規格資訊

USB PD 快充

चार्जिंग वनिरिदेशो पर जानकारी

चार्जर द्वारा प्रदत्त शक्ति न्यूनतम 10 वाट्स जो रेडियो उपकरणों द्वारा आवश्यक है, और अधिकतम 33 वाट्स होनी चाहिए ताकि अधिकतम चार्जिंग गति प्राप्त की जा सके।

तेज चार्जिंग वनिरिदेशो पर जानकारी

USB PD फास्ट चार्जिंग

Informasi tentang spesifikasi pengisian daya

Daya yang disampaikan oleh pengisi daya harus antara minimal 10 Watt yang diperlukan oleh peralatan radio, dan maksimal 33 Watt untuk mencapai kecepatan pengisian daya maksimal.

Informasi tentang spesifikasi pengisian cepat

Pengisian cepat USB PD

Maklumat mengenai spesifikasi pengecasan

Kuasa yang disampaikan oleh pengecas mesti di antara minima 10 Watt yang diperlukan oleh peralatan radio, dan maksima 33 Watt untuk mencapai kelajuan pengecasan maksimum.

Maklumat mengenai spesifikasi pengecasan pantas

Pengecasan pantas USB PD

ข้อมูลเกี่ยวกับสเปกการชาร์จ

ไฟที่ส่งโดยเครื่องชาร์จจะต้องอยู่ระหว่างขั้นต่ำ 10 วัตต์ที่อุปกรณ์วิทยุต้องการ และสูงสุด 33 วัตต์เพื่อให้ได้ความเร็วในการชาร์จสูงสุด

ข้อมูลเกี่ยวกับสเปกการชาร์จเร็ว

USB การชาร์จเร็ว PD

Thông tin về thông số kỹ thuật sạc

Công suất do bộ sạc cung cấp phải nằm giữa tối thiểu 10 Watts yêu cầu của thiết bị radio, và tối đa 33 Watts để đạt được tốc độ sạc tối đa.

Thông tin về thông số kỹ thuật sạc nhanh

Sạc nhanh USB PD

Şarj özellikleri hakkında bilgi

Şarj cihazı tarafından sağlanan güç, radyo ekipmanı tarafından gereken minimum 10 Watt ile maksimum şarj hızına ulaşmak için gereken maksimum 33Watt arasında olmalıdır.

Hızlı şarj özellikleri hakkında bilgi

USB PD hızlı şarj

معلومات حول مواصفات الشحن

يجب أن تكون الطاقة المقدمة من الشاحن بين الحد الأدنى 10 واط المطلوبة لمعدات الراديو، والحد الأقصى 33 واط لتحقيق أقصى سرعة شحن.

معلومات عن مواصفات الشحن السريع

الشحن السريع USB PD

Japan Warning message

5.2 GHz band is restricted to indoor use only

電波法により 5.2 GHz 帯は屋内使用に限ります。

NCC Compliance Notice

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

ANATEL



Agência Nacional de Telecomunicações

03188-25-15656

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br.

Para acesso ao e-label com o número de certificação ANATEL na câmera:

- 1) Deslize para baixo na tela do Action Pod para ver as opções;
- 2) Selecione o ícone "Configurações".
- 3) Selecione a opção "Informações de certificação"

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Poly- brominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Poly- brominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
鏡頭	○	○	○	○	○	○
PCB板	—	○	○	○	○	○
螺絲	—	○	○	○	○	○
電子線	—	○	○	○	○	○
配件	—	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)	邻苯二 甲酸二 正丁酯 (DBP)	邻苯二 甲酸二 异丁酯 (DIBP)	邻苯二 甲酸丁 基苯酯 (BBP)	邻苯二 甲酸二 (2-乙 基)己酯 (DEHP)
外壳	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
镜头	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线路板	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内部线材	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
配件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。（产品符合欧盟 ROHS 指令环保要求）										





RACCOLTA
CARTA



Arashi Vision Inc. 影石创新科技股份有限公司

TEL / 服务热线 : 400-833-4360

WEB / 官网 : www.insta360.com

EMAIL / 邮箱 : service@insta360.com

ADDRESS/ 地址 : 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心大厦 2 栋 1101,1102,1103

11th Floor, Building 2, Jinlitong Financial Center, Bao'an District, 518000, Shenzhen, Guangdong, China

Arashi Vision (U.S.) LLC

TEL: +1 800 6920 360

WEB: www.insta360.com

EMAIL: service@insta360.com

ADDRESS: 2323 Main St, Unit 16, Irvine, CA 92614, United States

Insta360 GmbH



TEL: +49 30 330 81669

WEB: www.insta360.com

EMAIL: service@insta360.com

ADDRESS: Emmy-Noether-Ring 4, 85716 Unterschleißheim Germany



305010100117

V1.0